RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE LOURD

N° d'imprimé : 000019374

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE: **VOLONTAIRE**

DATE DU CONTRÔLE: **25/03/2025**

N° DU PROCÈS-VERBAL: **25029373**

PRESTATION: **Volontaire - Bilan partiel**

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire si le véhicule est soumis.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique réglementaire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de cession du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S031K289

RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE

ADRESSE: 9 Avenue du Pradié

31120 PORTET SUR GARONNE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031K7040

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ES-937-YJ (F)	01/02/2024	22/12/2017
Genre	**Marque**	**Type**
VASP	BUCHER	N20EVBVS000G034
N° de série		**Energie**
TEBC51AF1HKV07628		GO
Kilométrage au compteur		**Carrosserie**
43596		VOIRIE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ETAT DE CHARGE : En charge CATÉGORIE : VM-TMA

VÉHICULE ASSOCIÉ :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : ASTEO

ADRESSE :

31200 TOULOUSE

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté: Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave

MESURES

Décéleration du frein de service et du frein de secours:

Service: 5,74m/s²

Secours: indépendance des circuits

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

VOLONTAIRE