K08.00

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE LOURD

DEKRA
Une marque du réseau DEKRA Automotive

N° d'imprimé : **K004078998**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE : **VTP**

DATE DU CONTRÔLE : **17/04/2014**

N° DU PROCÈS VERBAL : **14031079**

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S02BK017

RAISON SOCIALE : Auto Bilan France S.A.S.

ADRESSE : Lieu dit Precojo
Nouvelle Zone Industrielle
20290 LUCCIANA

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : FOURNET Philippe

N° D'AGRÉMENT : 02BK7000

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AM-130-CH (F)	22 / 02 / 2010	21 / 07 / 2008

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	SANS

N° de série	Énergie
VF629CHB000000600	GO

Kilométrage au compteur	Carrosserie
92131	BOM

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU VÉHICULE

ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE : VM-TMA

VÉHICULE ASSOCIÉ :

PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

NOM : COMMUNE DE GHISONACCIA

ADRESSE : PLACE DE L HOTEL

20240 GHISONACCIA

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

RÉSULTAT : **A - Véhicule accepté**

DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE : **17/04/2015**

Numéro de la vignette pare-brise en cas de visite technique favorable : **K004078998**

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES RELEVÉS LORS DU CONTRÔLE

Document présenté : Certificat d'immatriculation

1.1.1.2.7.	FREIN DE SERVICE : Déséquilibre Essieu 2
1.4.1.1.3.	DISQUE DE FREIN : Détérioration Essieu 1 Droit Gauche, Essieu 2 Droit Gauche, Essieu 3 Droit Gauche
2.2.4.1.2.	VERIN D'ASSISTANCE DE DIRECTION : Défaut d'étanchéité
4.2.12.4.1.	CATADIOPTRE : Absence AR Gauche
4.4.1.3.1.	CABLAGE ELECTRIQUE : Défaut de fixation AR Droit
5.1.22.1.1.	SILENT-BLOC DE BARRE STABILISATRICE : Détérioration AR Droit Gauche
6.2.21.4.5.	PROTECTION LATERALE : Incomplet Latéral AV Droit Gauche
6.2.4.4.2.	BENNE : Fuite vérin
7.1.3.1.2.	CEINTURE : Détérioration AV Droit
7.3.4.4.9.	CHRONOTACHYGRAPHE, COMPTEUR KILOMETRIQUE : Visite chronotachygraphe obligatoire, sauf dérogation
8.1.1.1.2.	MOTEUR : Fuite
8.1.9.1.2.	BOITE VITESSE : Défaut d'étanchéité
9.1.3.4.5.	OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT : Méthode alternative, contrôle visuel

MESURES

Efficacité du frein de service et du frein de secours :
Service : E1: 72% E2: 63% E3: 62% global : 66%

Secours : indépendance des circuits
Déséquilibre du frein de service et du frein de secours :
Service : E1: 13% E2: 22% E3: 15%

Secours : indépendance des circuits
Efficacité du frein de stationnement : 41%
Abattement des feux de croisement :
G: -1,9% D: -1,2% h: < 0,8 m

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO