| Attestation de vérification périodique | 17/12/2025 |
|---|---|
| | EAD-F-09 v18 |

**Société du Poids Lourd** ☐ Seclin ☐ HdF ☐Littoral ☑ Haute-Picardie ☐ Normandie
n° d'agrément UTAC N°: **TCP/25.X059248**

Je soussigné (Nom, Prénom) : Humez Laurent,
que certifie que l'éthylotest anti-démarrage (EAD) décrit ci-après **ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés** par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

Client : CA CHAUNY TERGNIER LA FERE

N° Ordre de Service (reporter le n° d'OR): 136276

**Descriptif du véhicule**
Marque : IRISBUS Immatriculation : ET-243-GF
N° de série: VNESFR1600M006366

**Descriptif de l'EAD**

Marque : DRAEGER Type : Interlock XT
N° d'homologation UTAC: 16/03469 N° de série de l'handset) : ARHK-5553

La procédure de vérification du bon fonctionnement du by-pass a été effectuée, le scellement de l'interrupteur de démarrage d'urgence est conforme ☑ OUI ☐NON

**Anomalie constatée**: ☑ NON ☐OUI .....

**Date de la prochaine vérification périodique**
Mois/ Année :

FEVRIER 2027

Fait à Estrées-deniercourt, le 13 Février 2026

Cachet de l'entreprise

S.P.L. HAUTE PICARDIE
Pôle d'Activités Haute Picardie
80200 ESTREES DENIECOURT
Tél. : 03.22.85.35.70
Fax : 03.22.85.35.75

Signature du vérificateur

# Ordre de service Vérification d'EAD Alcolock et Dräger

17/12/2025

EAD-F-11 / v17

**Date** : 13/02/2026 **n° d'OS** (reporter le n° d'OR) : 136276 **Technicien** : Humez Laurent

**Société du Poids Lourd** ☐ Seclin ☐ HdF ☐Littoral ☑ Haute-Picardie ☐ Normandie

N° d'agrément UTAC N° : **TCP/25.X059248**

**Client :** CA CHAUNY TERGNIER LA FERE

Adresse : 57 boulevard Gambetta
02300 CHAUNY

Marque du véhicule : IRISBUS Type :

N° Série : VNESFR1600M006366 Immatriculation : ET-243-GF

**Contrôle visuel préalable**

☐ Anomalie apparente notifiée par le Client ☐ Anomalie apparente notifiée par le Technicien

**Nom et signature du client pour exécution et facturation**

**Type EAD :** DRAEGER INTERLOCK XT **N° certificat d'homologation EAD :** 16/03469

N° de série handset : ARHK-5553 N° de série centrale : AREH-0132

Version logiciel handset : 2.93 Version logiciel centrale : 4.00

- Essai sans souffle : le véhicule ne démarre pas ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai avec by-pass enclenché : démarrage du véhicule ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai avec by-pass non enclenché : le véhicule ne démarre pas ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai avec souffle : Le bus doit démarrer ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Emplacement de l'analyseur et du by-pass (accessibilité aisée par le conducteur sans contrainte physique) ☒OK ☐ Not OK
- Contrôle des scellements, gainage des faisceaux et leurs raccordements (visibilité des fils sans démontage) : Absence de vandalisme sur l'installation ☒OK ☐ Not OK
- Contrôle du scellement de l'interrupteur d'urgence : by-pass ☑ OK ☑ Not OK

**Vérification Possible :** OUI ☒ NON ☐ ***N° fiche NC QUA-F-07***

Gaz étalon : ……..

| Marque | Date de validité | Valeur concentration | N° de lot |
|---|---|---|---|
| GAZ DETECT | DECEMBRE 2028 | 260 PPM | 3817436 |

Prise en compte de l'altitude : OUI ☐ NON ☒ **(NB : Mettre 0 pour ACS et DRÄGER suivre valeurs EAD-I-01)**

**Vérification réalisée** : OUI ☒ NON ☐ - Validité jusqu'au mois / année : FEVRIER 2027

***Essais après vérification :***

- Essai de démarrage par l'arrière si le bus est équipé ☑ Conforme ☐ Non conforme ☐ Non applicable
- Essai sans souffle : Le bus ne doit pas démarrer ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai by-pass enclenché : Le bus démarre ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai by-pass non enclenché : Le bus ne démarre pas ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai avec souffle : Le bus doit démarrer ☑ Conforme ☐ Non conforme
- Essai des boutons annexes (vert et rouge) : Vérifier que le décompte des 30 min est OK
- Essai du D+ : « Re démarrage disponible » & « Conduisez prudemment » pour Alcolock
- Essai du D+ : « Départ autorisé : min : sec » & « Bonne route » pour Dräger
- Une étiquette de vérification a été apposée sur le dispositif EAD : OUI ☒ NON ☐
  - Le by-pass a été plombé et identifié de nouveau OUI ☒ NON ☐
  - La date enregistrée dans l'appareil a été contrôlée : OUI ☒ NON ☐

Anomalie ? NON ☒ OUI ☐-> A Signaler au client : ……..

Cachet du site : **S.P.L. HAUTE PICARDIE**
Pôle d'Activités Haute Picardie
80200 ESTREES DENIECOURT
Tél. : 03.22.85.35.70
Fax : 03.22.85.35.75

Signature technicien :