SCIE À RUBAN (Petit atelier)

PARVEAU

VÉRIFICATION GÉNÉRALE : SCIE À RUBAN PARVEAU A

IDENTIFICATION

Nature :	Scie à ruban
Marque :	PARVEAU
Référence client :	A
Type :	829
Numéro de série :	A

Année de mise en service à l'état neuf : 1998

MISSION **MACM011**

Texte de référence : Contenu contractuel

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA VERIFICATION

- L'appareil, clairement identifié, pendant le temps nécessaire :	Oui
- Les documents nécessaires (notice d'instructions, attestations, certificats, rapports, carnet de maintenance) :	Non
- Le personnel nécessaire (conducteur, élingueur, personnel d'entretien si nécessaire) :	Non
- Les moyens nécessaires pour l'accès aux parties à examiner :	Oui

Remarques sur les conditions d'intervention :

En l'absence de personnel d'accompagnement habilité, seul l'examen à vide de la machine a été réalisée

RESULTATS DE LA VERIFICATION

En date du 09/09/2024

Anomalies constatées : confer "OBSERVATIONS"

PARTICULARITES DE LA MACHINE

DESCRIPTION :

Scie à ruban situé en petit atelier

- Détails :

Mode(s) de fonctionnement existant(s) :	Mode automatique
Modes de fonctionnement le jour de la vérification :	Mode automatique
Nombre poste(s) travail existant(s) :	1
Nombre poste(s) travail le jour de la vérification :	1
Energie(s) mise(s) en œuvre :	Electrique
Mode de chargement :	Manuel
Mode de déchargement :	Manuel

- Dispositifs de protection soumis à vérification et / ou essai :

Boutons Arrêt

Protecteurs fixes

Protecteurs mobiles verrouillés

Coupure, rétablissement alimentation en énergie(s)

VERIFICATION

La vérification comporte :
- *une vérification visuelle de l'état physique du matériel*
- *une vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement*
- *une vérification des réglages et des jeux*
- *une vérification visuelle de l'état apparent des indicateurs*

- **Structure - mécanismes**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre
- **Protecteurs - dispositifs de protection**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Coupure, rétablissement alimentation en énergie(s) 6
- **Poste(s) de travail**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

  Dispositifs d'arrêt normal, général, d'urgence 7
- **Energie**
  L'absence d'observation signifie que, lors de notre passage, aucune anomalie n'a été décelée sur les parties visibles et accessibles liées à ce chapitre

- **Essais**

Elément(s) ou dispositif(s) essayé(s)	Mode(s) de fonctionnement	Condition(s) d'essai(s)
Mécanismes	Mode automatique	A vide
Dispositifs de protection	Mode automatique	A vide
Dispositifs d'arrêt	Mode automatique	A vide

6 sectionneur général à repositionner, la mise sous tension se fait sur l'indication "OFF"

7 Le bouton d'arrêt d'urgence est à refixer