CITROËN C3 158446 17/06/2004

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**C3**	**158446**	**17/06/2004**

Commentaires globaux

BRUIT COURROIE ET CLAQUEMENT MOTEUR PORTE AVD ET HAYON FORCÉ MAUVAISE ÉTAT EXTÉRIEUR



Le

04/06/2026

À

LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/abc8132a-5252-4474-9233-e36a201942b7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Voiture
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C3
Date de mise en circulation ou année	17/06/2004
Numéro de série	Vf7fchfxb27068788
Numéro d'immatriculation	4574XG02
Energie	Essence
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Pneu av HS / ar ok
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Embrayage HS
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	160/
Etat des pneus	Usé
Etat carrosserie	Moyen
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Sale
Transmission	Embrayage HS
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	158446

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4









CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bruit courroie et claquement moteur Porte avd et hayon forcé Mauvaise état extérieur