# RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
**DU PUITS DE LA GRANGE**
**ZONE DE TABARI**
**44190 CLISSON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véhicule | **EM-783-ZF** | Modèle | **JUMPY SPACE TOURER** |
| Mis en service le | **01/06/2017** | Marque | **Citroën** |
| Kilométrage actuel | **261 240** | N° Série | **VF7VABHXHH44299** |

Du 01/01/2000 au 30/06/2025

Entretien **Vidange simple réalisé le 18/12/2017 à 24 300 kms**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| VID | Forfait Vidange, filtre à huile | 1.00 | 65.00 | 65.00 |
| | | | Coût total entretien | **65.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 29/11/2018 à 65 586 kms par DIFA PORNIC**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| VID | Forfait Vidange, filtre à huile | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | Coût total entretien | **80.00** |

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 29/11/2018 à 65 586 kms par DIFA PORNIC**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| FA | Filtre à Air | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| FG | Filtre à Gasoil | 1.00 | 36.00 | 36.00 |
| FH | Filtre Habitacle | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| PNAV | Pneus AV | 2.00 | 108.00 | 216.00 |
| | | | Coût total entretien | **292.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 05/03/2019 à 76 536 kms par RENAULT PORNIC**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| DISAV | Disque AV | 2.00 | 102.00 | 204.00 |
| PLAV | Plaquettes avant | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | | Coût total entretien | **284.00** |

Entretien **Vidange simple réalisé le 25/07/2019 à 93 044 kms par RENAULT PORNIC**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| VID | Vidange | 1.00 | 68.00 | 68.00 |
| | | | Coût total entretien | **68.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 17/03/2020 à 117 720 kms par RENAULT PORNIC**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | amortisseurs avants | 2.00 | 102.00 | 204.00 |
| PLAQ ARR | Plaquettes arrières | 1.00 | 75.00 | 75.00 |
| | coupelles + butées | 1.00 | 84.00 | 84.00 |
| | | | Coût total entretien | **363.00** |

Entretien **Vidange simple réalisé le 09/07/2020 à 123 510 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | vidang | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | Coût total entretien | **60.00** |

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 09/07/2020 à 123 510 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|

# RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
**DU PUITS DE LA GRANGE**
**ZONE DE TABARI**
**44190 CLISSON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véhicule | **EM-783-ZF** | Modèle | **JUMPY SPACE TOURER** |
| Mis en service le | **01/06/2017** | Marque | **Citroën** |
| Kilométrage actuel | **261 240** | N° Série | **VF7VABHXHH44299** |

Du 01/01/2000 au 30/06/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FLT AIR | Filtre à Air | 1.00 | 13.00 | 13.00 |
| FLT POLLEN | Filtre à Pollen | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
| FLT GO | Filtre à Gasoil | 1.00 | 11.00 | 11.00 |
| | | | Coût total entretien | **44.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 24/02/2021 à 135 346 kms par Garage BEVAN**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| PNEUS AR | Pneus Arrières | 2.00 | 136.00 | 272.00 |
| PNEUS AV | Pneus Avant | 2.00 | 136.00 | 272.00 |
| | RETRO EXT GAUCHE | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
| | MO | 1.00 | 97.00 | 97.00 |
| | | | Coût total entretien | **851.00** |

Entretien **Vidange simple réalisé le 02/12/2021 à 155 055 kms par Citroen thouars**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | vidange | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
| | | | Coût total entretien | **120.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 24/01/2022 à 158 736 kms par Citroen Saumur**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | retro EXT G | 1.00 | 223.00 | 223.00 |
| | | | Coût total entretien | **223.00** |

Entretien **Vidange simple réalisé le 19/10/2022 à 179 870 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | vidange | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
| | MO | 1.00 | 297.00 | 297.00 |
| | | | Coût total entretien | **447.00** |

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 19/10/2022 à 179 870 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| FLT AIR | Filtre à Air | 1.00 | 29.00 | 29.00 |
| FLT POLLEN | Filtre à Pollen | 1.00 | 24.00 | 24.00 |
| FLT GO | Filtre à Gasoil | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| | | | Coût total entretien | **95.00** |

Entretien **Distribution 150000 km réalisé le 19/10/2022 à 179 870 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIB | Distribution, Pompe à eau | 1.00 | 262.00 | 262.00 |
| | | | Coût total entretien | **262.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 13/02/2023 à 191 048 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| DISAV | Disque AR | 1.00 | 154.00 | 154.00 |

# RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
**DU PUITS DE LA GRANGE**
**ZONE DE TABARI**
**44190 CLISSON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véhicule | **EM-783-ZF** | Modèle | **JUMPY SPACE TOURER** |
| Mis en service le | **01/06/2017** | Marque | **Citroën** |
| Kilométrage actuel | **261 240** | N° Série | **VF7VABHXHH44299** |

Du 01/01/2000 au 30/06/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLAQ ARR | Plaquettes arrières | 1.00 | 61.00 | 61.00 |
| | MO | 1.00 | 35.00 | 35.00 |
| | | | Coût total entretien | **250.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 20/03/2023 à 192 938 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | reservoir urée | 1.00 | 775.00 | 775.00 |
| | MO | 1.00 | 164.00 | 164.00 |
| | | | Coût total entretien | **939.00** |

Entretien **Réparation réalisé le 03/08/2023 à 202 997 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | ADDITIF FAP XENUM PSA | 1.00 | 106.39 | 106.39 |
| | | | Coût total entretien | **106.39** |

Entretien **Réparation réalisé le 07/11/2023 à 211 818 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Alternateur | 1.00 | 254.61 | 254.61 |
| DIAG | fofait diagnostic | 1.00 | 81.70 | 81.70 |
| | kit accessoire | 1.00 | 55.74 | 55.74 |
| MO | MAIN D OEUVRE accessoire + alt | 2.30 | 57.95 | 133.29 |
| | soufflet transmission D | 1.00 | 55.24 | 55.24 |
| | Joint BV | 1.00 | 30.02 | 30.02 |
| MO | MAIN D OEUVRE transmission | 1.30 | 57.95 | 75.34 |
| | Essai | 0.25 | 68.40 | 17.10 |
| | Ecopart | 1.00 | 2.08 | 2.08 |
| | | | Coût total entretien | **705.12** |

Entretien **Vidange simple réalisé le 08/12/2023 à 216 247 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | RESERVOIR ADDITIF | 1.00 | 290.11 | 290.11 |
| | FILTRE A HUILE | 1.00 | 7.07 | 7.07 |
| | HUILE 5W30 | 6.00 | 6.50 | 39.00 |
| MO | MAIN D OEUVRE | 1.50 | 40.00 | 60.00 |
| | | | Coût total entretien | **396.18** |

Entretien **Réparation réalisé le 21/02/2024 à 225 330 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | JEU DE PLAQUETTES AV | 1.00 | 89.69 | 89.69 |
| MAIN | MAIN d'OEUVRE | 0.50 | 40.00 | 20.00 |
| | | | Coût total entretien | **109.69** |

Entretien **Réparation réalisé le 28/02/2024 à 226 257 kms par MONAMILIGO**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|

# RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
**DU PUITS DE LA GRANGE**
**ZONE DE TABARI**
**44190 CLISSON**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Véhicule | **EM-783-ZF** | Modèle | **JUMPY SPACE TOURER** |
| Mis en service le | **01/06/2017** | Marque | **Citroën** |
| Kilométrage actuel | **261 240** | N° Série | **VF7VABHXHH44299** |

Du 01/01/2000 au 30/06/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SOUFFLET CARDAN AVG | 1.00 | 28.30 | 28.30 |
| MAIN | MAIN d'OEUVRE | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | | Coût total entretien | **68.30** |

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 25/09/2024 à 246 759 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | TOTALT QUARTZ INEO FIRDT | 5.60 | 22.55 | 126.28 |
| | LAVE GLACE | 1.00 | 3.45 | 3.45 |
| | LIQUIDE REFOIDISSEMENT | 0.50 | 4.20 | 2.10 |
| | JOINT DE BOUCHON | 1.00 | 2.75 | 2.75 |
| | FILTRE A HUILE | 1.00 | 18.00 | 18.00 |
| | OPERATIONS SYSTEMATIQUES D ENTRETIEN | 1.00 | 58.90 | 58.90 |
| | E:LOT 2 FILT HAB PARTICULE PSA | 1.00 | 19.50 | 19.50 |
| | MO REMPLACEMENT FILTRE A POLLEN | 0.20 | 58.90 | 11.78 |
| | E:ELEMENT FILTRE AIR PSA | 1.00 | 20.72 | 20.72 |
| | MO REMPLACEMENT ELEMENT DE FILTRE A AIR | 0.10 | 58.90 | 5.89 |
| | CARTOUCHE DE FILTRE DECANTEUR | 1.00 | 44.58 | 44.58 |
| | MO REMPLACEMENT CARTOUCHE DE FILTRE A | 0.30 | 58.90 | 17.67 |
| | LAMPE | 1.00 | 2.44 | 2.44 |
| | REMPLACEMENT LAMPE D'ECLAIREUR | 0.20 | 58.90 | 11.78 |
| | MO DEPOSE-POSE GARNITURE CENTRALE DE | 0.20 | 58.90 | 11.78 |
| | RECYCLAGE | 1.00 | 2.08 | 2.08 |
| | | | Coût total entretien | **359.70** |

Entretien **Réparation réalisé le 25/11/2024 à 250 138 kms par CITROEN CLISSON**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | RECHERCHE DE PANNE DIAGNOSTIC | 0.50 | 82.65 | 41.33 |
| | PULSEUR D AIR DE CLIMATISEUR | 1.00 | 377.28 | 377.28 |
| | REMPLACEMENT PULSEUR | 0.40 | 58.90 | 23.56 |
| | ECO PARTICIPATION RECYCLAGE | 1.00 | 2.08 | 2.08 |
| | | | Coût total entretien | **444.25** |

Entretien **Réparation réalisé le 12/12/2024 à 250 792 kms**

| Pièces | | Qté. | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 00006216E2 | LAMPE | 1.00 | 2.21 | 2.21 |
| M1 | REMPLACEMENT LAMPE FEU STOP AR GAUCHE | 0.20 | 58.90 | 11.78 |
| 1611728380 | MKT UREE | 15.00 | 1.09 | 16.35 |
| 151BRM07 | REMPLISSAGE RESERVOIR D UREE | 0.10 | 58.90 | 5.89 |
| | | | Coût total entretien | **36.23** |

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2000 au 30/06/2025 **6 668.86**