EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03586512

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE
28/04/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL
26001512

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
27/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S025Z065

(9) RAISON SOCIALE : BONNEFOY CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES : ZONE ARTISANALE
4 RUE DES CHAMPS CHEVAUX
25410 VELESMES ESSARTS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 025Z7015
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CR-061-SE (F)	14/03/2013	17/12/2004

Marque	Genre	Carrosserie
IVECO	VASP	INCENDIE

(1) N° dans la série du type (VIN) : WJME2NRS00C138971

(5) Catégorie internationale : N3G

Type/CNIT : PE2N3831A38

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
32574

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES :
4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Avant Gauche)
4.8.2.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire (Arrière Droite Gauche)
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

DÉFAILLANCES MINEURES :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

COMMENTAIRES :
Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉTAT DE CHARGE :
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
Opacité des fumées (≥ à 0.64 m⁻¹) :
C1 : <0.10 m⁻¹ C2 : <0.10 m⁻¹
Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 66%
Efficacité par essieu : E1 : 62%E2 : 68%E3 : 65%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 2%E2 : 11%E3 : 3%
Frein de stationnement Efficacité (≥ à 18) : 47%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 47%
Efficacité par essieu : E2 : 63%E3 : 64%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 4%E3 : 6%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -2.2%D : -0.5%h < 0.8 m
Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : +2.0% D : +2.0%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Véhicules non amenagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage