AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F051470120

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/02/2022	22139983

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/02/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S974F035**

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE DU NORD "CTN"

(3) COORDONNÉES :
8, BOULEVARD SAINT FRANCOIS

97400 SAINT DENIS (LA REUNION)
0.262.30.38.26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : INCANA Christophe
N° D'AGREMENT : 974F1004
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
333 BWQ 974 (F)	30-08-2007	30-08-2007

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	ACCENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMHCN31VP7U042443	M1	VP

Type/CNIT	Energie
MHY5421EF346	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

127323

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/02/2020:102026 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+4.1m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		11%			28%	
Forces verticales		808daN			460daN	
Frein de service						
Forces de freinage	304daN		295daN	174daN		181daN
Déséquilibre (<20%)		3%			4%	
Force de freinage (efficacité)	304daN		295daN	174daN		181daN
Taux d'efficacité (≥50%)			75%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			23%			
Opacité des fumées (≤1.16m⁻¹) C1:0.32 C2:0.25						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)			G:-0.8%	D:-0.6%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)			G:-4.0%	D:-2.2%		

CT RG VL 051 400 001 - 06/21