bilan or

Saisie le	Compteur	Description	Coût
04/03/2019 07:43	0,00	ECHANGE 1 ROUE NEUVE	137,92 €
03/05/2019 10:49	2 124,00	REVISION VIDANGE MOTEUR ECHANGE FILTRE HUILE 10W40 4L GRAISSAGE REPARATION SECU DEMARRAGE SUR LEVIER DE VITESSE REMIS EN PLACE TULIPE DE CEINTURE DE SECURITE 1 BALAIS ESSUI GLACE	132,43 €
05/06/2020 09:38	2 234,00	REVISION MOTEUR GRAISSAGE GENERAL1 PLAQUE IMMAT CHANGEMENT COIURROIE CHANGEMENT FILTRE AIR HUIL GO HUILE 10W40 1 PLAQUE D IMMATRICULATION	219,54 €
07/08/2020	2 124,00	réparation d'une crevaison pneu avant gardé en mécanique en échange fourniture de 2 pneus neufs.	297,63 €
27/01/2021	2 310,00	REVISION ECHANGE CUVETTE SIEGE CONDUCTEUR + verrin de portes g + d CHANGEMENT ESSUI GLACE REVISION GENERAL MOTEUR	692,48 €
01/03/2021	2 324,00	le ralenti du RTV ne fonctionne plus, il est toujours en accélération. me dire quand je peux le descendre ou si vous montez voir... 1 VERRIN	154,05 €
19/07/2021 09:34	2 363,00	ADAPTATION CUVE A EAU ET CABLE	0,00 €
18/11/2021	2 412,00	le gyrophare ne tourne plus 2 barillets des portes à changer les vitesses ont du mal à passer bouchon d'essence usé, fuit parfois le RTV ne décélère pas lorsque la pédale est relâché! multiple, accélerateur REVISION GENERAL ESSAI ROULEMENT 6006 ROTULE INFERIEUR DE SUSPENSION G:756118534 4 PNEUS 25*10-12 FILTRE A AIR: K756182360	845,93 €

Saisie le	Compteur	Description	Coût
09/09/2022	2 526,00	revision heures actuelle 2524 heures de révision prévu 2516 merci REVISION VIDANGE MOTEUR FILTRE A HUILE W21ESO1500 1	115,12 €
02/01/2023	2 572,00	problème de direction ECHANGE AMORTISSEURS AVANT+ ROULEMENT DE ROUE AVD+ JOINT DE FUSE DE ROUE VIDANGE BOITIER DE FREIN PURGE FREIN ESSAI AMORTISSEUR AV K75611803 2 HUILE 80W90 2L	480,00 €
19/06/2023	2 628,00	révision 2624 h devait être fait a 2615 h CHANGER CABLE DE FREIN A MAIN VIDANGE MOTEUR + HYDRAULIQUE ECHANGE DES CABLES DE FREINS ESSAI AMPOULE R2 CAPOCHON DE FEU ARG 9EL1180700001 HUILE HYDRAULIQUE 9.5L HUILE MOTEUR 10W40 3.5L CABLE DE FREIN A MAIN 2	530,61 €
11/09/2023	2 628,00	réparations de deux roues crevées elles seront déposées aux ateliers fin de semaine merci	412,89 €
20/11/2023	2 680,00	il n'avance plus DEPOSE CARDAN ARD ET ARG CHANGER CARDAN ARD CARDAN ARD K756112330 AMPOULES 12V 21W 2 HULI HYDRAULIQUE 1.5L	396,70 €
03/01/2024	2 732,00	batterie HS COMMANDER BATTERIE FA530 FULLMEN REPARATION ECHAPPEMENT ECHANGE AMORTISSEUR AR REMIS EN PLACE BUTEE AMORTISSEUR ARD ESSAI	495,68 €
12/06/2024	2 732,00	pot d'échappement et rétroviseur merci mail envoyé avec photos VIDANGE MOTEUR REVISION GRAISSAGE GENERAL ESSAI HUILE MOTEUR 10W40 3.5L	751,55 €

Saisie le	Compteur	Description	Coût
29/07/2024	2 732,00	rtv chauffe 15 mn d'utilisation et l'aiguille est dans le rouge Marco le descendra demain matin merci	0,00 €
13/08/2024	2 732,00	2 roues seules crevaison	0,00 €
06/02/2025	3 514,00	révision a faire à 3492 h heures réelles actuelles 3507 il sera descendu semaine prochaine REVISION GENERAL GRAISSAGE ESSAI PNEU 25X10.00-12 2 AMPOULE R5W HUILE MOTEUR 10W40 4L FEU DE PLAQUE PVP1216395 1	164,02 €
17/04/2025	2 908,00	révision pneus avant languette vitre coté droit essuie glace REVISION GENERAL HUILE HYDRAULIQUE UTTO/JVN 10L HUILE MOTEUR 10W40 3.5L CONTACTEUR STOP OCCASION	222,88 €
15/10/2025	2 908,00	- Phare arrière cassé - Rétroviseur cassé - Essuie glace à changer	0,00 €
03/02/2026	2 908,00	Surchauffe, Problème de frein, Problème de feu de plaque, Essuie glace en panne et problème de clignotant	0,00 €