EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z 02390432

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/05/2025	25001800

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S030Z155

(9) RAISON SOCIALE : CTRM2 SARL CT DOMITIA

(3) COORDONNÉES : 75 RUE JEAN DANINOS
ZI DOMITIA OUEST
30300 BEAUCAIRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 030Z7012

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AA-728-ZV (F)	03/06/2009	03/06/2009

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	VASP	TRAVAUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WDB9505031L372456	N3

Type/CNIT	Énergie
G1833N45C	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

448630

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement (Avant)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Gauche Droite)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (Arrière Gauche Droite)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951 P1957

COMMENTAIRES

Véhicule non soumis aux exigences relatives aux chronotachygraphes de par son usage déclaré
Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 59%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 50%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 1% E2 : 3%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 29%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 29%
Efficacité par essieu : E2 : 47%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 14%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.4% D : -1.5% h : <0.8m