N° D'IMPRIMÉ C59229882

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

VLTU058

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2023	23058145

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002C121

(9) RAISON SOCIALE : SASU JANA

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DES ECOLES
02840 ATHIES SOUS LAON
Tél : 03 23 24 49 96

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 002C1097

NOM ET PRÉNOM : LIBERT Sebastien

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GA-319-TR (F)	17/07/2021	05/07/2007

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTGEF38136981	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222K3116	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

183046

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR

2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité SOUFFLET CAOUTCHOUC

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0225 P0670

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/05/2023 : 181843 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		2 %
Forces verticales :		802 daN		524 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	270 daN	280 daN	131 daN	165 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		21 %
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	280 daN	131 daN	165 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 63 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité (1.46 m-1) C3 : 0.56 m-1 C4 : 0.55 m-1 C5 : 0.6 m-1 Moyenne : 0.57 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -1.5 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 % -2.2 %

2025 -

VLTU058

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D 119419125

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

VLTU058

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/05/2023	23001840

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/07/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002D147
(9) RAISON SOCIALE : LAON CONTROLE TECHNIQUE
(3) COORDONNÉES : 37 Avenue de LAON
02200 SOISSONS
Tél : 03.23.59.27.28 Fax :

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : TARNIOWY KYLIAN
N° D'AGRÉMENT : 002S1111
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GA-319-TR(F)	17/07/21	05/07/07

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KCTGEF38136981	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MRE5222K3116	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

181843

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) : AVD

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : AVD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive : AVD

7.1.4.a.2. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule : AR

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : ARD, ARG

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0225 P0670

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		6 %	
Forces verticales :	795 daN		513 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	320 daN	309 daN	164 daN	162 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	320 daN	309 daN	164 daN	162 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.46m⁻¹) :	C2: 0.28	C3: 0.35	C4: 0.29	Moyenne: 0.31
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :	-2.2 %	-2.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%) :	-3.6 %	-3.0 %		

Les informations nominative
Automotive, responsable du
développer et fidéliser sa cli
Centre.

ent sur la facture et le
ment. Elles sont destir
. La loi du 6 janvier 1

1-2023-