AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F061596457

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/09/2024	24066382

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 15/09/2025

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S092F085**

(9) RAISON SOCIALE :
FCA

(3) COORDONNÉES :
22 BIS RUE SACLAY

92290 CHATENAY MALABRY
01 43 50 96 35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 092F1304
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DE-060-AG (F)	18-03-2014	18-03-2014

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YCTMFB12569606	N1	CTTE

Type/CNIT	Energie
N10PGTCT0080846	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90304

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD,ARG,ARD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/03/2019:43341 Km / 15/07/2020:54177 Km / 16/07/2021:62789 Km / 11/07/2022:70945 Km / 02/08/2022:71645 Km / 16/09/2022:72587 Km / 15/09/2023:81887 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+3.8m/km					
Dissymétrie suspension (≤30%)	2%			1%		
Forces verticales	1527daN			1614daN		
Frein de service						
Forces de freinage	523daN		548daN	529daN		578daN
Déséquilibre (<20%)	5%			9%		
Force de freinage (efficacité)	523daN		548daN	529daN		578daN
Taux d'efficacité (≥50%)	69%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)	27%					
Opacité des fumées (0.51m-¹)	C1:0.21 C2:<0.10					
Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-1.3%		D:-1.3%			

CT RG VL 060 500 001 - 10/23 ☆