INVENTAIRE N°1983 2025

Marque

LIDER

Commentaires globaux

FOND DE PLATEAU BOIS A REMPLACER



Le

16/12/2025

À

10 ROUTE DE LA BIBARDIERE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d3f8957c-191a-4964-b0d3-fb7b89dc58c9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Remorque
Identification vendeur	Lider EY-673-ZS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Lider
Numéro de série	VN52L1385J1000100
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Remoque ouverte
Taille des pneumatiques	166R14
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)






Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Fond de plateau bois a remplacer