Rapport de vérification périodique

Chariot élévateur à mât

FIAT-DM15-59033

VGP Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



Client COLAS FRANCE COL6601 THUIR*
Centre d'Exploitation de THUIR
ZA avenue Cote Vermeille
66300 THUIR

Lieu COLAS MEDITERRANEE PERPIGNAN
227 Rue de Munich
66000 PERPIGNAN

Numéro de rapport	Date de visite	Prochaine vérification	Périodicité contractuelle	Périodicité réglementaire
2626010059 Rev 00	08/01/2026	08/07/2026	6 mois	6 mois

Constructeur : FIAT **Energie :** Thermique

Type : DM 15 **Heures :** 1 663 **N° Parc :** C8100121

N° Série : 1059033

Mise en service 01/01/1001 **Fabriqué en :** 1901

Vos références EN ATTENTE

Récapitulatif des anomalies constatées

02 CHASSIS

02.02 Pneus usés ou présentant une détérioration localisée importante arrière droit arrière gauche - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

03 CHARPENTE

03.02 Jeu du tablier porte équipement Câles d'usures TDL h.s - Voir photo

05 ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL

05.01 Non fonctionnement du(des) phare(s) de travail arrière droit - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

07 ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

07.06 Non fonctionnement du gyrophare - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

07.07 Non fonctionnement du compteur horaire - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

09 MECANISMES

09.02 Défaut d'étanchéité sur vérin d'inclinaison gauche - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

09.02 Fuites constatées côté gauche réservoir gasoil - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)

09.05 Défaut de répartition de la puissance de freinage du frein de service (une roue freine plus que l autre) - Voir photo

09.06 **Non fonctionnement du frein de stationnement - Voir photo (Déjà signalée sur le rapport précédent)**

Les anomalies constatées ci-dessus en caractères gras ne permettent pas la mise à disposition de la machine aux travailleurs.

Rapport de vérification périodique


Chariot élévateur à mât

FIAT-DM15-59033

VGP Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



Avis général : **Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défectuosités ci-dessus ne permettant pas au chef d'établissement de mettre l'appareil à la disposition des travailleurs.**



L'inspecteur

GIL Emmanuel

Le client

Absence de signataire

Rapport disponible sur serveur WEB

Client informé

La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.

Rapport de vérification périodique

Chariot élévateur à mât

FIAT-DM15-59033

VGP Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



TYPE

A conducteur portée

Porte à faux à prise frontale

TYPE DE MAT

Mât vertical double

Nombre d'éléments de mât : 2

MARQUAGE

Non précisé

CAPACITE

Charge maximale d'utilisation (C.M.U.) (kg) : 1500

CDG à (mm) : 500

Hauteur de levage (m) : 2.5

EQUIPEMENTS

Protège conducteur

Rétroviseur intérieur

Pneus gonflables

Feux de travail

Gyrophare / Feux à éclats

Avertisseur sonore

Ceinture de sécurité

Coupe circuit

Vérins hydrauliques levage (Nombre) : 2

Vérins hydrauliques d'inclinaison (Nombre) : 2

CHAINES A MAILLES JOINTIVES

Quantité : 2

Pas d'origine sur 10 maillon (cm) : 15.875

Pas mesuré sur 10 maillons (cm) : 16

Pas maximun sur 10 maillon (cm) : 16.44

Diamètre axe : 5

Type : 6X6

ORGANES DE PREHENSION

Fourches

Epaisseur d'origine (mm) : 35

Epaisseur mesurée des fourches (mm) : 35

Longueur (cm) : 115

ACCESSOIRES RATTACHES

Tablier à déplacement latéral

ESSAIS EN CHARGE

Les essais ont été réalisés avec la charge nominale

Hauteur de levée (m) : 1.5

Charge autorisée (kg) : 1500

Charge installée (kg) : 1500

Portée (m) : 0.5

DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction absente

Déclaration ou certificat de conformité absent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance absent

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR LES ESSAIS

Charge fournit par le client

Bloc(s) de béton

Rapport de vérification périodique

Chariot élévateur à mât

FIAT-DM15-59033

VGP Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22



Liste des points soumis à vérifications

01	**ACCES INSTALLES A DEMEURE**
01.01	Accès à la cabine, au poste de conduite
01.02	Autres accès pour entretien et vérification
02	**CHASSIS**
02.01	Ossature - Contrepoids
02.02	Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)
02.03	Stabilisateurs - Blocage de suspension
03	**CHARPENTE**
03.01	Mât - Guidages - Galets - Butées
03.02	Tablier - Butées
03.03	Liaisons - Assemblages - Articulations
04	**SOURCE D'ENERGIE**
04.01	Dispositif de séparation générale
04.02	Equipement et canalisation
04.03	Protection des pièces nues sous tension
05	**ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL**
05.01	Eclairage de la zone de travail
05.02	Autres éclairages ou signalisation incorporés à l'appareil
06	**POSTE DE CONDUITE**
06.01	Constitution - Fixation - Plancher
06.02	Protection contre les chutes en hauteur
06.03	Protection du conducteur (protège tête, dosseret, bouclier)
06.04	Plate-forme rabattable
06.05	Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseur)
06.06	Chauffage
06.07	Extincteur sur l'appareil ou sur site
06.08	Siège
06.09	Ceinture de sécurité
06.10	Eclairage
07	**ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE**
07.01	Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur
07.02	Interdiction d'emploi (appareils mobiles)
07.03	Identifications des organes de service
07.04	Retour automatique au point neutre
07.05	Timon
07.06	Avertisseur sonore, lumineux
07.07	Indicateurs
08	**SUSPENTE - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION**
08.01	Suspentes (câbles ou chaines)
08.02	Attaches
08.03	Tambous - Poulies - Noix - Pignons
08.04	Dispositifs de préhension (fourche)
08.05	Dispositifs de préhension (godet, pinces, éperon...)
09	**MECANISMES**
09.01	Organes de transmissions - Accouplements
09.02	Vérins et canalisations
09.03	Frein des mouvements concourant au levage
09.04	Limitation de vitesse (absence d'emballement)
09.05	Freins du mouvement de translation
09.06	frein d'immobilisation en translation
09.07	Protection des organes mobiles de transmission
10	**DISPOSITIFS DE SECURITE**
10.01	Limiteur de course haute ou dispositif équivalent
10.02	Autres limiteurs de course, hors course
10.03	Contrôle de présence du conducteur (siège, pédale...)
10.04	Sécurité de timon
11	**PRESCRIPTIONS DIVERSES**
11.01	Affichage capacité - Tableaux des charges
11.02	Consigles de sécurité (lisibilité)
11.03	Notice d'instructions
11.04	Déclaration de conformité - Marquage CE ou Epsilon - Certificat de conformité
12	**EPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE**
12.01	Essais
12.02	Examen d'adéquation



Photos prises lors de la vérification



Observation 0202 : Pneus usés ou présentant une détérioration localisée importante
arrière droit arrière gauche



Observation 0202 : Pneus usés ou présentant une détérioration localisée importante
arrière droit arrière gauche



Observation 0501 : Non fonctionnement du(des) phare(s) de travail
arrière droit



Observation 0706 : Non fonctionnement du gyrophare

Rapport de vérification périodique

Chariot élévateur à mât

FIAT-DM15-59033

VGP Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22





Observation 0902 : Défaut d'étanchéité
sur vérin d'inclinaison gauche



Observation 0902 : Défaut d'étanchéité
sur vérin d'inclinaison gauche



Observation 0906 : Non fonctionnement du frein de stationnement



Observation 0905 : Défaut de répartition de la puissance de freinage du frein de service
(une roue freine plus que l autre)





Observation 0902 :
Fuites constatées côté gauche réservoir gasoil



Observation 0707 : Non fonctionnement du compteur horaire



Observation 0302 : Jeu du tablier porte équipement
Câles d'usures TDL h.s



Observation 0302 : Jeu du tablier porte équipement
Câles d'usures TDL h.s