EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 634778693

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/05/2025	25034507

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 11/05/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S034S283

(9) RAISON SOCIALE : CTA MARSILLARGUOIS

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0467150040
16 BD EMILE ZOLA
34590 MARSILLARGUES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034D1312
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
4237 YH 34 (F)	02/09/2004	22/10/1998

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	H100

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMFXKN7APWU124117	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
XKA	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144976

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG,ARG,AV,D,AVD.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.6.a.1. AUTRES SIEGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires), AVD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AV.
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

21/06/2018 : 107943km / 19/09/2018 : 109750km / 18/09/2019 : 114916km / 16/09/2020 : 119553km / 11/02/2021 : 120942km / 11/03/2021 : 120961km / 24/02/2022 : 125070km / 14/02/2023 : 130545km / 12/02/2024 : 137569km / 27/02/2025 : 144961km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	4%		32%	
Forces verticales :	938daN		716daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	304daN	314daN	110daN	112daN
Déséquilibre (<20%):	4%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	304daN	314daN	110daN	112daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	50%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (2.50m-1): C5: <0.10m-1 C6: <0.10m-1 C7: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-0.7%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.8%	-3.4%		

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 633076109

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/02/2025	25033730

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/04/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S034S283

(9) RAISON SOCIALE : CTA MARSILLARGUOIS

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0467150040
16 BD EMILE ZOLA
34590 MARSILLARGUES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 034S1418
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
4237 YH 34 (F)	02/09/2004	22/10/1998

Marque	Désignation commerciale
HYUNDAI	H100

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KMFXKN7APWU124117	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
XKA	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

144961

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.16.b.2. CYLINDRES OU ETRIERS DE FREINS : Étanchéité insuffisante, ARG.
1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable, AR.
1.4.2.a.2. EFFICACITE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVD.
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVD.

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AVG,AVD.
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, G,D,AV.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

21/06/2018 : 107943km / 19/09/2018 : 109750km / 18/09/2019 : 114916km / 16/09/2020 : 119553km / 11/02/2021 : 120942km / 11/03/2021 : 120961km / 24/02/2022 : 125070km / 14/02/2023 : 130545km / 12/02/2024 : 137569km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-16.3m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		26%	
Forces verticales :	966daN		725daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	437daN	361daN	41daN	137daN
Déséquilibre (<20%):	18%		71%	
Forces de freinage (efficacité) :	437daN	361daN	41daN	137daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	57%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 12%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (2.50m-1): C2: <0.10m-1 C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -2.1% -0.7%