N° Ordre 4

Rapport de vérification

Benne de collecte d'ordures

Date de la vérification	20/02/2026	**Vérificateur**	PAGES OLIVIER
Repères :			
Client	EC-467-LP	**Bâtiment**	**Service** GRUISSAN
Fabricant	EUROVOIRIE		
Type	OLYMPUS 20W		
N° Identification	16-010 312857/EC-467-LP		
Année (plaque)	2016	**Marquage**	CE
Particularités	- Nb de postes de travail : 2 - Type de chargement : arrière par lève-conteneur - Position des marchepieds : latéral à la trémie		

Contenu et conditions de la vérification

Machine - Examen de l'état de conservation et essais de fonctionnement.
Referentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars et 4 juin 1993 ou 24 juin 1993.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation retenues pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Modifications et travaux réalisés portés à notre connaissance depuis la vérification précédente : Aucune
Mode de fonctionnement lors de la vérification :
- automatique
Etat de l'équipement:
- hors exploitation
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

N° Ordre 4

Observations

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Stabilité : Le mauvais serrage des moyens de fixation de certains éléments compromet leur stabilité. Les éléments concernés sont les suivants : Boulonnage avant de gauche, absent -
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Etat général des éléments : Traiter la corrosion du basculeur et du système d'ouverture de porte. Reprendre le jeu de l'ensemble du lève conteneur, de la pelle et de son chariot . -
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS	Propreté - Fuites externes : Des écoulements de fluide sont présents dans les zones suivantes : Remettre la vanne de trémie non présente -
ÉLÉMENTS MÉCANIQUES	Fonctionnement : Les mécanismes émettent des bruits anormaux. Les mécanismes concernés sont : Chariot de la pelle tape en position bas -

N° Ordre 4

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Dispositif de séparation
Équipements et canalisations

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
Stabilité
Etat général des éléments
Propreté - Fuites externes

ORGANES DE SERVICE ET SIGNALISATION
Identification des organes de service
Etat des organes de service
Sélecteur de mode de marche
Arrêt normal
Arrêt d'urgence
Avertisseurs sonores ou lumineux
Signalisation / Consignes
Indicateurs / Appareils de mesure

PROTECTEUR(S) FIXE(S)
Protecteurs
Maintien en place des protecteurs
Fixation des protecteurs

BARRAGE(S) IMMMATÉRIEL(S)
Etat et fixation des composants
Arrêt provoqué par le franchissement

AUTRE(S) DISPOSITIF(S) DE PROTECTION OU DISPOSITION
Présence du dispositif requis
Éléments constitutifs
Fixation des composants
Arrêt ou dégagement provoqué par le dispositif
Réglage permettant de limiter le risque

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE / AUTRES FLUIDES
Équipements et canalisations
Réserve(s) de fluide(s)
Réglage de la pression

ÉLÉMENTS MÉCANIQUES
Fonctionnement

PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIÉS AUX ÉLÉMENTS MOBILES
Organes mobiles de transmission
Organes mobiles de travail

PROTECTEUR(S) MOBILE(S)
Protecteurs
Dispositif(s) de sécurité associé(s) au(x) protecteur(s)
Arrêt provoqué par le déplacement
Réglage des capteurs

COMMANDE(S) BIMANUELLE(S)
Éléments constitutifs
Fixation de la commande
Arrêt provoqué par le relâchement d'un des organes
Mise en marche provoquée par appui simultané sur les organes

DISPOSITIONS DIVERSES
Brûlure
Eclairage