N° D'IMPRIMÉ T36851234

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 01/09/2026 | 26021009 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**31/10/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031T321


(9) RAISON SOCIALE : SARL BESSON

(3) COORDONNÉES : 9001 CHEMIN DES ANCIENNES TANNERIES
31220 CAZERES
Tél : 0561876926

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031T1551

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FX-449-BB (F) | 09/02/2021 | 11/05/1992 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C15E |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VDSD0003SD7590 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| VD SD | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

51094

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.4.2.a.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Totalement inopérante

**Défaillances mineures :**
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV
4.1.3.a.1. COMMUTATION (PHARES) : Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps)
4.2.2.a.1. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
4.4.2.a.1. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse AR
5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation ARD, ARG
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AVG
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV, AR
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG, AVD
6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/02/2022 : 46741 km / 03/03/2022 : 49778 km / 09/08/2022 : 49952 km / 02/04/2024 : 50682 km / 08/08/2024 : 50832 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | | +0.6 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | | 6 % | | 26 % |
| **Forces verticales** : | | 570 daN | | 421 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 222 daN | 165 daN | 137 daN | 130 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 26 % | | 6 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 222 daN | 165 daN | 137 daN | 130 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Teneur en CO (≤3.5 %) : 1.36 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % | | -2.5 % | | |

N° D'IMPRIMÉ T23484598

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 08/08/2024 | 24013912 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**07/08/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 07/08/2025**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031T321

(9) RAISON SOCIALE : SARL BESSON

(3) COORDONNÉES : 9001 CHEMIN DES ANCIENNES TANNERIES
31220 CAZERES
Tél : 0561876926

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031T1394

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FX-449-BB (F) | 09/02/2021 | 11/05/1992 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C15 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VDSD0003SD7590 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| VD SD | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

050832

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
5.1.1.b.1. ESSIEUX : Anomalie de fixation ARD, ARG
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/02/2022 : 46741 km / 03/03/2022 : 49778 km / 09/08/2022 : 49952 km / 02/04/2024 : 50682 km




**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | | +0.4 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | | 10 % | | 10 % |
| **Forces verticales** : | | 542 daN | | 401 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 177 daN | 192 daN | 117 daN | 129 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 8 % | | 10 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 177 daN | 192 daN | 117 daN | 129 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Teneur en CO (≤3.5 %) : 0.86 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % | | -1.0 % | | |

N° D'IMPRIMÉ T23845078

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique complémentaire | 02/04/2024 | 24012684 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Favorable**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**08/08/2024**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contrôle technique périodique**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031T321

(9) RAISON SOCIALE : SARL BESSON

(3) COORDONNÉES : 9001 CHEMIN DES ANCIENNES TANNERIES
31220 CAZERES
Tél : 0561876926

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031T1394

SIGNATURE :

NOM ET PRENOM : Non renseignés

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FX-449-BB (F) | 09/02/2021 | 11/05/1992 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C15 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VDSD0003SD7590 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| VD SD | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

050682

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/02/2022 : 46741 km / 03/03/2022 : 49778 km / 09/08/2022 : 49952 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Teneur en CO (≤3.5 %) : 2.15 % | | | | |