EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZP22213567**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/05/2026	26002120

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S064Z210

(9) RAISON SOCIALE : Point Contrôle Mouguerre

(3) COORDONNÉES : Centre Européen de fret (26 b avenue bordaberri)
BP 60032
64990 MOUGUERRE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 064Z7020

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BQ-378-QW (F)	26/06/2023	28/06/2011
Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	CAR
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale
WEB63325213255830		M3
Type/CNIT		Énergie
M30MCDTC050P021		GO
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

510831

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.d.1. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Défaut d'identification
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
3.2.1.b.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences (Gauche Droite Latéral)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (Gauche Droite Essieu 2 Inférieur)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Droite Latéral)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1950 P1951 P1957
9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Avant Droite)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 70%
Efficacité par essieu : E1 : 74% E2 : 68%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 12% E2 : 10%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 33%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 33%
Efficacité par essieu : E2 : 53%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 8%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.4% D : -0.8% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : -4.0% D : -0.9%

BQ-378-QW

CT 20/11/2026

S064Z210
A 20/11/2026
BQ-378-QW

N° D'AGRÉMENT : S064Z210
N° DE SÉRIE : WEB63325213255830
N° D'IMPRIMÉ : ZP22213567

DUPLICATA