PEUGEOT 208 101287 28/12/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**208**	**101287**	**28/12/2016**

Commentaires globaux

ENJOLIVEUR MANQUANT
A L'AVANT, CHOC
RADIATEUR
CLIMATISATION HS






Le

20/05/2026

À

PORTET-SUR-GARONNE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e345ef0a-9aa5-4376-96ad-1d744b4e2f54

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	208
Date de mise en circulation ou année	28/12/2016
Numéro de série	VF3CCBHW6GT234464
Numéro d'immatriculation	EH-694-YH
Energie	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	A vérifier
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Choc a l'avant prévoir réparation voir photos dégâts
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185 65 r15
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Lustrage a faire et bas de caisse a réparer ainsi que capot enfoncé, toit fortement grêlé
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Prévoir nettoyage, dégâts garnitures
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	101287

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)




DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








EH-694-YH
31
trustoo


31

Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4








trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 5







Photo dégât 6










Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Enjoliveur manquant a l'avant, choc radiateur climatisation HS