FAURIE TRUCKS VICHY
ZAC DES ANCISES
03300 CREUZIER LE NEUF
TEL : 04.70.58.40.40
TVA INTRACOM.FR 02 492 437 892
SIRET 492 437 892 00010 APE4520B
SAS AU CAPITAL DE 200 000 Euros
FR76 1680 7003 9840 5211 8535 194
BIC : CCBPFRPPGRE

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

BU00947
TSA 97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

DEPOT PORTAIL TESSI

Livraison
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

ETS LOIRE AUVERGNE
ROUTE D'HAUTERIVE
03200 ABREST
FRANCE

DATE : 27/04/2026

COMPTE CLIENT : 041 0000013275 **NO TVA : FR28398827113**

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
No OR: 0043426			**Immatriculation:** CX983ZT				**V.I.N.:** VF1MB8SJ349490439		
TYPE: MASTER			**Kms/Hrs:** 221792 **Sec:** 0				**Votre Commande:** .		
RECEPTION: BENOIT CAILLOT			**Date Entrée:** 17/04/2026						
FACTURE PAR: PIERRON JULIEN									
			TRAVAUX DEMANDES - VIDANGE MOTEUR + FILTRATIONS - CONTROLE ET REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR - CONTROLE DE L'ECLAIRAGE - CONTROLE DES FREINS AVANT ET ARRIERE - REMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREINS AVANT - REMPLACEMENT DES DISQUES + PLAQUETTES ARRIERE - CONTROLE DEFAUT MOTEUR AU TABLEAU DE BORD - MISE EN PLACE DE LA VALISE POUR VERIFICATION - REMPLACEMENT DE L'INTTERCOOLER - REPARATION VITRE CONDUCTEUR (MISE EN PLACE D'UNE AGRAFE) - REMPLACEMENT BOUCHON DE RESERVOIR GASOIL - REMPLACEMENT POIGNEE INTERIEUR DE PORTE PASSAGER - REMPLACEMENT DE L'EMBRAYAGE + CONTROLE DE L'EMETTEUR ET RECEPTEUR - ESSAI DE FONCTIONNEMENT					
1	RT9 MSRSERVP-000001	007	SERV.PERIOD-MSR-III M9T7 RN720+F.GO Vidange, Remplissage huile moteur, Remplacement des filtres à huile, gazole, habitacle et joint de bouchon, Vérification filtre à air, Contrôle et complément des niveaux, Contrôle préventif du véhicule	439,00			439,00	439,00	2
1	RT3 MSRFILTA-000001	007	REMP.FILT.AIR-MSR-MASTER III Remplacement du filtre à air, Nettoyage de la cuve	49,00			49,00	49,00	2
1	RT9 MSRPLAQV-000001	007	REMPL.PLAQ.AV-MSR-MASTER III Remplacement des plaquettes de frein avant, Contrôle visuel des disques et étriers de frein avant	135,00			135,00	135,00	2
1	RT3 MSRDISPR-000002	007	REMPL.PLAQ+DISQ.AR-MSR-III PROP JUM Remplacement des disques et plaquettes de frein arrière, Contrôle visuel des flexibles et étriers de frein arrière	1 199,00			1 199,00	1 199,00	2
14.35	INT MO8102000000000	010	MAIN D'OEUVRE MECANIQUE	96,00			96,00	1 377,60	2

FAURIE TRUCKS VICHY
ZAC DES ANCISES
03300 CREUZIER LE NEUF
TEL : 04.70.58.40.40
TVA INTRACOM.FR 02 492 437 892
SIRET 492 437 892 00010 APE4520B
SAS AU CAPITAL DE 200 000 Euros
FR76 1680 7003 9840 5211 8535 194
BIC : CCBPFRPPGRE

Livraison
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

ETS LOIRE AUVERGNE
ROUTE D'HAUTERIVE
03200 ABREST
FRANCE

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

BU00947
TSA 97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

DEPOT PORTAIL TESSI

DATE : 27/04/2026

COMPTE CLIENT : 041 0000013275 **NO TVA : FR28398827113**

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
14.35			**TOTAL TRAVAUX**					**3 199,60**	
1.0	RVI 74 85 156 765	125	EMETTEUR	221,11	10.0		199,00	199,00	2
1.0	RVI 74 85 131 707	123	RECEPTEUR EMBRAYAGE	256,84	10.0		231,16	231,16	2
1.0	RVI 74 85 134 602	123	TUYAU DE REFROIDISSE	237,22	10.0		213,50	213,50	2
1.0	RVI 82 00 674 252	122	FLEXIBLE HYDRAULIQUE	111,18	10.0		100,06	100,06	2
1.0	RVI 74 85 141 392	122	TUBE	131,56	10.0		118,40	118,40	2
1.0	RVI 74 85 155 613	141	KIT EMBRAYAGE	787,76	22.0		614,45	614,45	2
1.0	RVI 74 85 155 371	186	REFROIDISSEUR D'AIR	576,98	22.0		450,04	450,04	2
1.0	RVI 82 00 730 607	191	ENJOLIVEUR DROIT	58,86	8.0		54,15	54,15	2
1.0	RVI 74 85 137 050	126	PANNEAU HABILLAGE	424,50	10.0		382,05	382,05	2
1.0	RVI 74 00 994 305	684	COLLIER DURITE	3,67	17.0		3,05	3,05	2
1.0	RVI 77 00 431 898	193	BOUCHON RESERVOIR GA	13,30	3.0		12,90	12,90	2
1.0	RVI 74 85 146 468	123	SOUFFLET CAOUTCHOUC	81,60	10.0		73,44	73,44	2
1.0	RVI 74 85 020 151	158	ER VOLANT MOTEUR	964,49	22.0		752,30	752,30	2
1.0	FRS HEN237296	477	LOCTITE 510 AC 500ML	53,36			53,36	53,36	2
1.0	RVI 74 85 124 217	121	BAGUE	218,92	10.0		197,03	197,03	2
1.0	RVI 82 01 108 206	150	BUTEE DEBRAYAGE	233,40	22.0		182,05	182,05	2
12.0	RVI 74 00 994 698	626	RETENUE	0,58	10.0		0,52	6,24	2
1.0	RVI 74 85 123 615	115	FAISCEAU CABLES	147,24	5.0		139,88	139,88	2
			TOTAL PIECES					**3 783,06**	
			KIT REPARATION					44,10	2
			ECO RECYCLAGE DECHET					45,29	2

BU00947
PAS D'ESCOMPTE POUR PAIEMENT ANTICIPE*INT.RETARD = 3 X TAUX INT.LEGAL SUR LES SOMMES RESTANTS DUES.

VIREMENT A 30 JOURS LE 15 DU MOIS AU 15/06/2026 : 8 486,46

CT	TAUX	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL NET HT	TOTAL TVA	TOTAL A PAYER TTC
2	20.0	7 072,05	1 414,41	**7 072,05**	**1 414,41**	**8 486,46**

Tout montant exprimé en EUR