DEKRA

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

90h

N° d'imprimé : **D120758884**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/11/2023	23131346

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 09/11/2024

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S004D027

(9) RAISON SOCIALE : ABT 04 AUTO BILAN TULLESAIN

(3) COORDONNÉES : Route de Marseille
RD 4096

04220 SAINTE TULLE

Tél : 04.92.78.20.78 Fax : 04.92.74.34.93

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : LABBE FREDERIC

N° D'AGRÉMENT : 004D1046

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BW-176-BN(F)	07/10/11	07/10/11

Marque	Désignation commerciale
TOYOTA	HILUX

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
AHTDR22G705520084	N1	CTTE

type/CNIT	Énergie
N1GJT0CT0023279	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

209316

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAU DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.10.1.a.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Mauvaise fixation des composants fixes

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : ARD, ARG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25.11.2022:194 517 km / 16.11.2021:175 196 km / 23.10.2020:160 352 km / 16.10.2019:140 828 km / 16.10.2018:119 157 km

CT Soudi

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	10 %		32 %	
Forces verticales :	1166 daN		1023 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	398 daN	403 daN	344 daN	333 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	396 daN	403 daN	344 daN	333 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 67 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 25 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.00m⁻¹) :	C1 : 0.13	C2 : 0.14		
Feux de croisement (-0.5% à -3%) :	-2.9 %	0.9 %		

BW-176-BN

CT 09/11/2025
POLLU 09/11/2024

S004D027
A : 09/11/2025
POLLU : 09/11/2024
BW-176-BN

N° d'agrément: S004D027
N° de série: AHTDR22G705520084