N°d'imprimé : **ZB03242641**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/09/2025	25005378

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S006Z124

(9) RAISON SOCIALE : CTPL CARROS

(3) COORDONNÉES : ANGLE 18EME RUE 5EME AVENUE
ZI DE CARROS LE BROC BP 319
06514 CARROS CEDEX TEL 04 93 08 36 14

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 083Z7020

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CN-006-DJ (F)	01/02/2022	23/11/2012

Marque	Genre	Carrosserie
VDL BOVA	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
XL9AA10RC35003208	M3

Type/CNIT	Énergie
M30VDBTC0006530	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

255060

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX
N° d'imprimé : ZB03242641

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES :

3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable Droite Milieu Latéral
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ou absente Arrière Gauche
9.1.2.a.2. ISSUES DE SECOURS : Fonctionnement défectueux Avant Droite Extérieur

DÉFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant Gauch, Droite)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0C01 P0C07

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (= à 0.57 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (= à 50%) : 50%
Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 44%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 19% E2 : 3%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18) : 33%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 25%) : 33%
Efficacité par essieu : E2 : 47%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 4%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.8 D : -2.5 h < 0.8 m
Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : +2.0% D : -4.0%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge Véhicules de transport en commun de personnes

FACSIMILE