SICTOM PEZENAS-AGDE
907 CHEMIN DE L'AMANDIER
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 09 71 50 / Fax 04 67 09 71 51

Ordre de réparation
N° OR20070181
Clôturé

Ordre de réparation

Date d'entrée : 30/07/2020 00:00:00
Date de sortie 30/07/2020 00:00:00
Date de début prévue :
Date de fin prévue :
Atelier exécutant : ATELIER MECANIQUE
Maître d'œuvre :
Contact :
Téléphone :
Nature d'activité : Dépannages/Réparations
Date de réalisation souhaitée :
Collectivité d'affectation : SICTOM PEZENAS-AGDE
Service d'affectation : DECHETERIE
Objet : changer sonde admission
Description des travaux : BC N°20D2116 DU 15 07 2020 HTM

Véhicule

Type	Libellé	Code parc	Numéro	Compteur h
	JCB 55080WM	1507	2343269	0
	Numéro d'identification du véhicule (E)	JCB5AWYFJ02343269		
	Date de la 1ère immatriculation du véhicule (B)	10/12/2014		

Main d'œuvre

Agent	Date	Nb heures	Taux	Taux heure supp.	Coût
VUIET Eric REMPLACEMENT SONDES SUR TUBULURE D'ADMISSION	30/07/2020	02:30	22,50 €	0,00 %	56,25 €
DEPOSE TOLE POUR EXTRACTION VIS	30/07/2020	00:00	0,00 €	0,00 %	0,00 €

Divers fournitures

Désignation	Date	Qte	Tva	Prix HT Unitaire	Prix TTC
SENSOR TMAF OM32009687 20D2116	30/07/2020	1,000000	20,00 %	407,25 €	488,70 €
CONNECTIQUE SENSEUR OM333E7721 20D2116	30/07/2020	1,000000	20,00 %	93,33 €	112,00 €

Total fournitures	Total main d'œuvre	Total véhicules	Prestations	Total Bon
600,70 €	56,25 €	0,00 €	0,00 €	656,95 €