RENAULT BB02A14100 43500 03/04/2001

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**BB02A14100**	**43500**	**03/04/2001**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL,
CONTRÔLE MOTEUR
IMPOSSIBLE BATTERIE HS



Le

08/04/2026

À

COLMAR - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ab171882-788e-427e-a3c3-0aced5495f29

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	SDIS 68

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	BB02A14100
Date de mise en circulation ou année	03/04/2001
Numéro de série	VF6BB02A100000048
Numéro d'immatriculation	2175 VM 68
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bin
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Ampirol
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	13R22, 5
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Correct
Transmission	Arrière
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	43500

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général, Contrôle moteur impossible batterie hs