FACTURE

EI BRS Assistance
570 RUE DE LILLERS
62120 - AIRE SUR LA LYS
FRANCE
Siret : 90998642400010

N° : FAC00000023
Date : 26/04/2024
N° client : CLT00000003

Port. : 0650272763
Email : brsassistance@gmail.com
Monsieur Bastien CHOQUET - chef d'entreprise

Elis localinge
34 rue du gaz
62137 Coulogne
FRANCE

Réf. : Réf. à DEV00000024

Panne ABS ESP airbag
Regulateur de vitesse ne fonctionne plus

Libellé	Qté	Unité	PU	Rem.	Montant
ART00000013 -Diagnostique électronique	1,00		50,00 €	0,00%	50,00 €
ART00000012 -MO	2,00		50,00 €	0,00%	100,00 €
ART00000051 -Contacteur tournant	1,00		395,81 €	0,00%	395,81 €
ART00000052 -Apprentissage Calibration Volant	1,00		50,00 €	0,00%	50,00 €

TVA non applicable art. 293 B du CGI.

Règlement	Chèque	**Total**	**595,81 €**
Echéance(s)	595,81 € au 31/05/2024		

Coordonnées bancaires

Nom	La Banque Postale
IBAN	FR6420041010051553544E02623
BIC	PSSTFRPPLIL

Le montant total s'élève à cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-un centimes

Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).