N° Ordre 16

Rapport de vérification

Bras polybenne sur porteur

Date de la vérification	02/03/2026	**Vérificateur**	RAIMOND GILBERT
Repères :			
Client	35	**Bâtiment**	VARILHES
Service	CB-976-YK		
Fabricant	DALBY	**Capacité max (kg)**	9 810,00
Type	SHM3C16M	**Hauteur (m)**	
N° Identification	VF624APD000003126/N°35	**Portée (m)**	
Année (plaque)	2012	**Marquage**	CE
Particularités	Bras de manutention pour polybenne -Fixe sur le châssis porteur -Flèche télescopique ,Nb d'éléments : 2 -Equipement : crochet sans linguet		

Contenu et conditions de la vérification

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Commentaire essai : Pas d'essai compte tenu des observations !

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

N° Ordre 16

Observations

CHARPENTE DE L'APPAREIL	Fixation de la grue : Côte passager, début de crique sur le gousset de renfort en pied d'articulation (déjà ressouder). -
CHARPENTE DE L'APPAREIL	Socle, colonne, flèche, rallonges : Remédier aux jeux excessifs existant dans les assemblages de flèche. -
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE	Protection des organes mobiles de transmission : Supprimer les frottements du bras de grue sur les tuyauteries hydrauliques côté conducteur (voire les bagues d'articulation de pied de grue). -

Eléments non vérifiés

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Frein - Arrêt mouvement - Non vérifié : Pas d'essai compte tenu des jeux importants

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE - Limitation de la vitesse - Non vérifié : Pas d'essai compte tenu des jeux importants