INVENTAIRE N°1577 2025

Marque

LIEHBERR

Commentaires globaux

VÉRIN DE BALANCIER ET LA FLÈCHE SUR UNE PELLE LIEBHERR R974C LE VÉRIN SERA VENDU REMONTÉ IL FAUT PRÉVOIR L ÉCHANGE DE TOUS LES JOINTS CAR IL NE SERONT PAS CHANGÉ

Le

17/10/2025

À

AMILLY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/e057d42e-eac4-43da-a5d5-980c2ecd53f7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vérin de balancier
Identification vendeur	Et Roland Eiffage Montargis

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Liehberr

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

DOCUMENTS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Autre photo extérieur










16 octobre 2025 11:31 AM


16 octobre 2025 11:31 AM


16 octobre 2025 11:31 AM

trustoo

PHOTOS INTÉRIEUR

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vérin de balancier et la flèche sur une pelle Liebherr R974C Le vérin sera vendu remonté Il faut prévoir l échange de tous les joints car il ne seront pas changé