EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 623675458

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/03/2024 | 24054906 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
25/05/2024

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**
N° D'AGRÉMENT : S063S131
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO CONTROLE COUDERT JEAN-PIERRE**
(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0473896317
29 RTE DE ST GERMAIN LEMBRON
63500 ISSOIRE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**
N° D'AGRÉMENT : 063S1117
NOM ET PRÉNOM : non renseignés
SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EM-535-XH (F) | 31/05/2017 | 16/06/2008 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BR1H0639459632 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE5312EP971 | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
289263

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**
XXXXXXX
PROCÈS-VERBAL N° DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, D.
5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu, AVG.
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVD.
6.1.1.e.2. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Mauvaise fixation du berceau, AV.
6.2.1.a.2. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, D.

**Défaillance(s) mineure(s)**
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux, AVD,AVG.
4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AV,AR.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.
5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré, AVD.
6.1.1.f.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion du berceau, AV.
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVG,ARD.
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**
23/05/2018 : 258709km / 03/06/2020 : 270871km / 30/03/2022 : 278383km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | +2.9m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 7% | |
| **Forces verticales :** | 804daN | | 510daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 317daN | 282daN | 169daN | 165daN |
| Déséquilibre (<20%): | 12% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 317daN | 282daN | 169daN | 165daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 71% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%

**Emissions à l'échappement :**
Opacité des fumées (1.15m-1): C4: 0.43m-1 C5: 0.45m-1 C6: 0.39m-1 Moyenne: 0.42m-1

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | +2.0% | -1.9% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | +2.0% | -4.0% |

Paragon - Décembre 2023