Historique du véhicule
02092

Date : 11/02/2026 13:54:51

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
26/11/2025	INT 922250645	MECANIQUE	6138	- Intervertir les pneus : AV et AR .	non
24/11/2025	INT 922250680	MECANIQUE	6138		non
16/09/2025	INT 924250044	MECANIQUE	6040	Code erreur 1.37 Pression huile trop élevé 2.53 capteur basse pression intervention vallet Dole	non
21/07/2025	INT 921250670	MECANIQUE	6042	Problème de panne du 2092 avec erreur 157 à l'affichage	non
11/03/2025	INT 921250299	MECANIQUE	5977	Dépannage fuite d'huile, Pont de poites belvédère sous les côtes. Corentin 06 07 12 20 67	non
03/02/2025	INT 921250160	MECANIQUE	5977	Problème de démarage (échange batteries).	non
10/12/2024	INT 922240702	MECANIQUE	5855	Remplacement de la jante ARG fissurée au niveau des gougeons	non
10/11/2024	INT 922240653	ELECTRICIT	5855	- reparation électrique . Probleme de bruit dans le pont AR en Dévers	non
24/07/2024	INT 922240485	MECANIQUE	5697	- Réparer la fuite sur la plaque de visite sous la transmission - Faire le niveau huile transmission - Refixer le pied de protection cabine AVD (repère peinture) et ressèrer l'ARD - Remettre la goupille frein sur la rotule gauche de direction - Remplacer le retro inférieur D - Remettre en service les veilleuse AVG et ARD - Changer ampoule sur trifllash - Voir problème de secousses cabine	non
23/11/2023	INT 922230732	MECANIQUE	5524	Gonflage des AV pneus a l'eau Pot d'échappement à reprendre	non
12/10/2023	INT 922230623	CHAUDRONNI	5430	Réfection Arceaux de protection de cabine .	non
25/08/2023	INT 922230533	MECANIQUE	5430	Commande et échange de la vitre AR . échange avec une en plexiglass incassable fabriquée en avance (Magasin)	non
20/06/2023	INT 922230364	MECANIQUE	5434	Faire le graissage complet - Faire le plein de lave glace - Souffler les radiateurs - Réparer la fuite sur le JT d'entrée du pont AV - Réparer la fuite sur la plaque de visite sous la transmission - Remettre en service les veilleuse AVG et ARD - Remettre en service les clignotants AVG et ARD - Remplacer le cadran d'affichage des vitesses 1/2/3/4 - Uniformiser les gyros - Remplacer le retro D - Remplacer les 4 pneus et conserver les bons	non
08/03/2023	INT 922230182	MECANIQUE	5323	Réparation Crevaison	non
20/10/2022	INT 924220113	MECANIQUE	5181	Controle des injecteur manque de puissance	non
28/09/2022	INT 922220579	MECANIQUE	5114	Manque de puissance du tracteur	non

Historique du véhicule
02092

Date : 11/02/2026 13:54:51

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
10/08/2022	INT 922220504	MECANIQUE	5114	Mécanique: Faire la vidange de l'antigel - Remettre en service le klaxon - Remettre en service le lave glace AR - Réparer le pneu ARD à l'intérieur (repéré en peinture) - Refixer la tole inox de protection du turbo - Réparer la fuite sur le capteur sur la transmission derrière les accus - Réparer la fuite sous le carter du pont AR - Réparer le problème lié au mauvais démarrage - Finir d'user les pneus AV - Inscrire les travaux sur le carnet bleu	non
20/07/2022	INT 922220467	MECANIQUE	5114	Problème de démarage	non
21/04/2022	INT 921220671	MECANIQUE	5100	Problème de démarrage.	non
08/02/2022	INT 921220321	MECANIQUE	5035	Panne de GO, à réammorçer.	non
29/12/2021	INT 924210106	MECANIQUE	5014	Voir probleme de prise de force	non
15/07/2021	INT 922210489	MECANIQUE	4839	Dépannage Le Deschaux - Réparer le problème de freinage de RQ.	non
07/06/2021	INT 922210380	MECANIQUE	4839	Faire la vidange moteur + tous les filtres - Faire la vidange transmission - Faire la vidange du pont et des réducteurs - Faire le graissage complet - Réparer la climatisation (elle ne régule pas) - Remplacer la cartouche déshydratente de clim - Remplacer les morceaux de toit cassés (déjà peints à la carrosserie) - Refaire l'etanchéité du toit (les joints sont déjà commandés) - Remettre en service l'ampoule supérieur du triflash - Remplacer le cabochon de veilleuse AVG - Interchanger les pneus AVD avec l'AVD pour finir de les user - Reprendre la soudure sur l'embase de l'arceau à coté de la cheminée d'échappement - Surveiller suintement de gaz d'échappement à proximité du collecteur et du turbo - Inscrire les travaux sur le carnet bleu	non
12/04/2021	INT 922210295	MECANIQUE	4811	Dépannage MSV echange des batterie et essais de mise en route	non
18/03/2021	INT 922210268	MECANIQUE	4793	Recalibrer l'inverseur de marche AV et AR - Faire éffacer le défaut avec valise Massey.Remplacer le capteur boost	non
19/02/2021	INT 922210190	CARROSSERI	4779	Refection du toit - Contrôle de l'étanchéité du toit (vu avec VT)	non
15/06/2020	INT 922200287	MECANIQUE	4538	Controler efficacité de la climatisation (controler fuites) - Remettre en service le feu de travail sur l'arceau AR - Repositionner correctement le roulement de palier au milieu de l'arbre de transmission - Réparer garde-boue AVD - Réparer fuite derrière prises hydraulique AR - Toit fissuré à surveiller	non
06/01/2020	INT 922200027	MECANIQUE	4500	Réglage du verrou et échange du support	non
06/01/2020	INT 924200001	MECANIQUE	4500	Instalation d'une valve de freinage de remorque	non
24/10/2019	INT 922190817	CARROSSERI	4284	réglage du verrou et echanche du support	non
03/09/2019	INT 922190668	MECANIQUE	4284	Panne sur climatisation	non
23/08/2019	INT 922190646	MECANIQUE	4284	Remplacement d'un goujon de roue AR	non
23/08/2019	INT 922190648	MECANIQUE	4284	Réparation pneu suite crevaison .	non
20/08/2019	INT 922190639	MECANIQUE	4284	Crevaison sur roue AR (fuite à la valve)	non
12/08/2019	INT 922190630	MECANIQUE	4284	Voir problème alimentation GO .	non
20/06/2019	INT 924190031	MECANIQUE	4224	Voir problème sur pont AV .	non
11/06/2019	INT 922190455	ELECTRICIT	4224	Voir problème sur pont AV: reste enclenché .	non

Historique du véhicule
02092

Date : 11/02/2026 13:54:51

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
02/05/2019	INT 922190376	MECANIQUE	4224	05/02/2019 Remplacer la vitre latérale - Remplacer l'essuie-glace latéral - Réparer l'aile ARD - Réparer le garde boue AVD - Réparer le toit de cabine au niveau du feu de travail ARG - Refixer le garde boue AVG - Effectuer la vidange moteur (voir avec Cderen si effectuée) - Remettre en service la climatisation (controler fuites)	non
02/05/2019	INT 922190370	MECANIQUE	4225	Recherche fuite sur circuit de clim .	non
19/09/2018	INT 921181067	MECANIQUE	3822	Problème clim ;-)	non
30/05/2018	INT 922180461	MECANIQUE	3814	Ne démarre pas . (véhicule à l'entrée de Longwy/le Doubs , rue du bassin)	non
25/05/2018	INT 922180449	MECANIQUE	3814	Contrôle climatisation	non
16/01/2018	INT 922180099	MECANIQUE	3774	Voir code défaut tableau de bord : T2.56	non
11/01/2018	INT 922180081	MECANIQUE	3772	Dépannage Mont Sous Vaudrey, tracteur ne démarre pas.	non
05/12/2017	INT 922170915	CHAUDRONNI	3772	Fabriquer une grille de protection supérieure de cabine amovible (utilisation lamier)	non
01/12/2017	INT 922170899	MECANIQUE	3772	29/11/17 Remplacer la rotule de direction côté vérin à gauche (croix blanche) - Remettre en service le klaxon	non
15/11/2017	INT 922170849	CARROSSERI	3754	Remise en état du toit de cabine .	non
07/11/2017	INT 922170799	MECANIQUE	3772	Voir bruit au niveau du volant moteur lorsque l'on coupe le moteur .	non
04/10/2017	INT 922170734	MECANIQUE	3700	Voir fuite d'eau sur raccord .	non
19/09/2017	INT 924170034	MECANIQUE	3614	Réparation roue arrière .	non
23/08/2017	INT 922170630	MECANIQUE	3542	Voir problème moteur . Ne prend pas les tours .	non
21/06/2017	INT 922170482	MECANIQUE	3399	Controle de la clim .	non
15/05/2017	INT 922170380	MECANIQUE	3394	Dépannage voir relevage	non
15/05/2017	INT 922170385	MECANIQUE	3394	Echange des pneus avant.	non
28/11/2016	INT 922160894	MECANIQUE	3240	25/11/16 Pneu arrière gauche de mauvaise dimension, remettre un pneu de 18.4 R 34 (le pneu est au parc) - Remettre des garnitures cache fils sur les supports de feux de cabine à l'avant - Remplacer le vérin de capot moteur (ne tient pas ouvert).	non
03/11/2016	INT 924160043	MECANIQUE	3126	Voir probleme moteur : s'arrete .	non
27/10/2016	INT 922160811	MECANIQUE	3126	Suite diagnostique panne Massey , dépollution circuit d'alimentation .	non
19/10/2016	INT 922160793	ELECTRICIT	3049	Tracteur ne démarre plus	non
24/08/2016	INT 922160656	MECANIQUE	3049	Dépannage Petit Noir, alternateur ne recharge pas assé.	non
19/07/2016	INT 922160584	ELECTRICIT	2795	Dépannage Mont-sous-Vaudrey, témoin rouge de batterie allumé.	non
29/06/2016	INT 922160528	MECANIQUE	2894	Démarre mal .	non
04/02/2016	INT 922160146	MECANIQUE	2696	17/11/15 Voir problème de transmission, les gammes 1,2,3,4 ne passent plus sous couple, il faut débrayer pour les passer - Remplacer la glace de rétroviseur inférieur côté droit	non
26/11/2015	INT 922150879	MECANIQUE	2696	17/11/15 Voir problème de transmission, les gammes 1,2,3,4 ne passent plus sous couple, il faut débrayer pour les passer - Remplacer la glace de rétroviseur inférieur côté droit	non
11/09/2015	INT 922150686	MECANIQUE	2547	Echange des courroies suite casse .	non
31/08/2015	INT 924150106	MECANIQUE	2307	Montage de pneu 18.4R34 .	non
09/07/2015	INT 922150576	MECANIQUE	2275	Echange 2 pneus arrière	non

Historique du véhicule
02092

Date : 11/02/2026 13:54:51

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
04/02/2015	INT 922150140	MECANIQUE	2161	Voir problème de démarrage . Témoin de colmatage de filtre hydraulique .	non
18/12/2014	INT 922140941	MECANIQUE	2160	vidange moteur + filtres voir plus de giro.	non
08/12/2014	INT 922140905	ELECTRICIT	2160	Dépannage MSV, plus de giro	non
29/10/2014	INT 924140174	MECANIQUE	2060	Réparation pneu .	non
27/10/2014	INT 922140753	MECANIQUE	2060	Crevaison roue av gauche (gonflé à l'eau)	non
22/10/2014	INT 922140744	MECANIQUE	2060	22/10/14 Remettre en service la jauge à carburant - Remplacer l'aile arrière côté droit.	non
03/06/2014	INT 922140394	MECANIQUE	1628	Gonfler la roue arrière gauche à l'eau	non
28/05/2014	INT 922140385	MECANIQUE	1628	Echange support de giro gauche	non
05/05/2014	INT 924140037	MECANIQUE	1628	Problème de gestion moteur .	non
25/03/2014	INT 922140250	MECANIQUE	1672	Réparation du toit (cassé à l'arrière et sur le coté) . Réparation aile droite . Vidange transmission + filtre	non
12/12/2013	INT 922131136	MECANIQUE	1628	Lester les roues avant à l'eau	non
28/11/2013	INT 922131073	ELECTRICIT	1628	Voir circuit de charge .	non
09/10/2013	INT 924130139	MECANIQUE	1534	Baisse de puissance moteur + code défaut ER 157 affiché au tableau de bord .	non
23/09/2013	INT 922130842	MECANIQUE	1294	Dépannage Mont sous vaudrey. Régime moteur baisse de temps en temps (voir filtre à air)	non
09/08/2013	INT 922130754	ELECTRICIT	1469	Echange des batteries .	non
04/06/2013	INT 922130575	ELECTRICIT	1294	Problème sur jauge à carburant : instable . Feu de travail droit ne fonctionne pas . Changement de vitesse intempestif .	non
02/10/2012	INT 924120134	MECANIQUE	1221	Voir problème code défaut.	non
14/09/2012	INT 922120792	MECANIQUE	909	Voir crevaison sur roue avant droite .	non
12/09/2012	INT 922120787	MECANIQUE	909	Voir fuite sur lave glace	non
10/09/2012	INT 922120769	MECANIQUE	909	Réparation roue arriere droit .	non
02/08/2012	INT 922120676	MECANIQUE	909	problème injection	non
04/01/2012	INT 9992092				non
23/08/2011	INT 922002668			Voir problème de démarrage ,·	non
04/08/2011	INT 999001681			Ordre generique pour l'annee 2011	non
02/05/2011	INT 922004950			BON PIECES .·	non