# MERCEDES E280 CDI 115054 17/07/2008

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **MERCEDES** | **E280 CDI** | **115054** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **17/07/2008** | **LA PORTE DE COFFRE NE S'OUVRE PAS, ELLE EST BLOQUÉE AU PREMIER ÉCRAN DE FERMETURE DONC N'EST PAS COMPLÈTEMENT FERMÉ NON PLUS** |











Le

**24/09/2026**

À

**RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/80e688c7-bada-41c1-bb07-30a087c5f5bd

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Véhicule funéraire |
| Identification vendeur | FUNECAP |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Mercedes |
| Modèle | E280 CDI |
| Date de mise en circulation ou année | 17/07/2008 |
| Numéro de série | WDB2116201B183467 |
| Numéro d'immatriculation (A) | GJ-612-PL |
| Puissance | 140kw |
| Type d'énergie (P.3) | GO |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE AUTOMATIQUE |
| Transmission | Arriere |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Vitres électriques, fermeture centralisée à distance, rétroviseur, électrique, climatisation, automatique, autoradio, commando, volant, régulateur de vitesse, fard, automatique, |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Véhicule, sale extérieurement, trappe à carburant, abîmé, pare-choc, arrière, rayée porte de coffre, arrière, bloquée, impossible à ouvrir |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Noir |
| Type de véhicule | Véhicule funéraire |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places (car & bus) | 4 |
| Type de suspension | SUSPENSTION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 225/55 R16 |
| Etat des pneus | Bon |

Photos pneus ou chenilles









| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Porte de coffre, bloquée, impossible à ouvrir par choc arrière, rayé |
| Etat soubassements | Bon |
| État de l'intérieur | Bon |
| Transmission | Automatique |
| Nombre de vitesses | |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation |  |
| Présentation du dernier contrôle technique | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | |
| Photo du contrôle technique | |
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |
| Barré rouge | |

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 115054 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES


## Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2















Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

| | |
|---|---|
| Commentaires généraux | La porte de coffre ne s'ouvre pas, elle est bloquée au premier écran de fermeture donc n'est pas complètement fermé non plus |
| Photos annexes | |