CITROËN BERLINGO 149292 30/05/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**BERLINGO**	**149292**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/05/2006	**ATTENTION, LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS, LA PHOTO A ÉTÉ PRISE AVEC LE CONTACT MES MOTEURS À L'ARRÊT IL MANQUE DIFFÉRENTES PIÈCES AU NIVEAU DU MOTEUR ET LA BATTERIE EST HS ET BOÎTE À VITESSE BLOQUÉ AU POINT MORT**





Le

21/07/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/71c93f07-6c4a-4979-b578-beb8d5cc2977

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule ambulance
Identification vendeur	SDIS 57. Bonjour654 BNJ 57

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Date de mise en circulation ou année	30/05/2006
Numéro de série	VF7GJKFWC93348888
Numéro d'immatriculation (A)	654 BNJ 57
Type d'énergie (P.3)	ES
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Les quatre pneus sont à remplacer
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant, Barre d'attelage remorque
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Partie moteur, partiellement démonté boîte à vitesse bloquée et le véhicule ne démarre pas même avec un booster. La peinture est entièrement matte les deux pneus avant sont HS le véhicule très sale sur mon stocker à l'arrêt depuis très longtemps.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule ambulance
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	175/79 R14
Etat des pneus	Les quatre pneus sont HS
Etat carrosserie	Peinture, entièrement, mate, stickers sur toute la Carrosserie
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Les sièges avant sont usés le pommeau de levier de vitesse cassé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines


Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	149292
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2






Photo dégât 3







Photo dégât 4








Photo dégât 5





Photo dégât 6







Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, le véhicule ne démarre pas, la photo a été prise avec le contact mes moteurs à l'arrêt il manque différentes pièces au niveau du moteur et la batterie est HS et boîte à vitesse bloqué au point mort
Photos annexes	