DACIA DUSTER 163479 10/11/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DACIA	**DUSTER**	**163479**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
10/11/2016	**ATTENTION, VÉHICULE, ENTIÈREMENT GRÊLÉ, VOYANT MOTEUR, ALLUMÉ, AUTOCOLLANT À DÉPOSER SUR TOUS LES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE**



Le

05/11/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c84c56c5-a7bc-421b-8273-e83cd1673c6d

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Deriv vp
Identification vendeur	EG-172-QQ Natran

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Dacia
Modèle	Duster
Date de mise en circulation ou année	10/11/2016
Numéro de série	UU1HSDJ9G56168998
Numéro d'immatriculation (A)	EG-172-QQ
Puissance	Non indiqué
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Attache remorque, vitres, électrique avant, rétroviseur, extérieur, électrique, autoradio CD Commande au volant, fermeture centralisée à distance, clim, climatisation, manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Autocollant à déposer sur l'ensemble de la Carrosserie, véhicule, grêlé, quelques griffures bosse et enfoncementsur plusieurs éléments de la Carrosserie, Pneus arrière à remplacer , Voyant moteur allumé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Deriv vo
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/65 R16
Etat des pneus	Bon à l'avant HS à l'arrière

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Carrosserie, entièrement grêlé, quelques rayures bosse et enfoncementsur plusieurs éléments, autocollants à déposer sur tous les éléments de la Carrosserie
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Volant, usé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	163479
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre








Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2





Photo dégât 3
















Photo dégât 4







Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Attention, véhicule, entièrement grêlé, voyant moteur, allumé, autocollant à déposer sur tous les éléments du véhicule

Photos annexes

