INSPECTION N°2524 2026

Le

16/03/2026

À

MONTROND LES BAINS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5db7c29e-56c0-4194-91b1-47f554ec8105

Vendeur

Caractéristiques véhicules

Documents

Extérieur

Trains roulants

Chaîne cinématique

Hydraulique

Equipements

Intérieur

Conclusion

VENDEUR

Vendeur


Nom vendeur	TPCF COLAS
Adresse vendeur	Rue de la sauveté
Ville	Montrond les bains
Code postal	42210

CARACTÉRISTIQUES VÉHICULES

Caractéristiques véhicules


Type de véhicule	Pelle à chenilles
Marque	Liebherr
Modèle	934
Date de mise en circulation	2010
Photo plaque de tare	
Poids à vide (kg)	
Longueur	
Largeur	
Hauteur	

Photo numéro de série sur le véhicule




Numéro de série	WLHZ1335AZC0297740

Photo kilométrage moteur tournant



Kilométrage

Photo nombre d'heures




Nombre d'heures	14426

DOCUMENTS

Documents du véhicule

- Certificat d'immatriculation
- Contrôle technique
- Manuel d'utilisation
- Attestation limiteur
- Attestation Tachy
- PV des mines
- Barré rouge
- Certificat d'aménagement
- Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Certificat de conformité



Autre document 1

Autre document 2


Autre document 3


Commentaires documents


Suivi / entretien


Intructions entretiens : Faites une photo des chaque document d'entretien dans l'ordre chronologique

Photos des entretiens









Commentaire entretiens / suivi	Plutôt suivi

EXTÉRIEUR

Photos de l'extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo face avant



Photo 3/4 AVD



Photo côté droit



Photo 3/4 ARD




Photo arrière




Photo 3/4 ARG



Photo côté gauche



Photo du toît



Descriptif et dommages

Instruction état carrosserie : Faites un descriptif général et ajoutez chaque dommage important individuellement dans un chaque dégât

Etat général carrosserie	Moyen Rayures et peinture à revoir

Dégât 1 DÉGÂT


934











Rayures

Dégât 2

DÉGÂT





Rouille superficiel

Dégât 3

Dégât 4

Dégât 5

Dégât 6

Dégât 7

Dégât 8

Dégât 9

Dégât 10

TRAINS ROULANTS

Trains roulants

Type de roues	CHENILLES
Type de roues (spécifié)	
Dimensions des pneus	
Etat des pneus	
Largeur chenille	
Hauteur chenille	
Longueur chenille	
Dimensions des roues	
Nombre d'essieux	
Nombre de roues (hors roues jumelées)	
Nombre de roues motrices (hors roues jumelées)	
Nombre de roues directrices (hors roues jumelées)	
Instructions photos : Dans le cas d'un entraînement hydraulique, prendre plusieurs photos des barbotins, roues folles et galets	

Photo roue(s) avant côté gauche



Photo roue(s) avant côté droit



Photo roue(s) arrière côté droit



Photo roue(s) arrière côté gauche



Commentaires roues

Chenilles correctes

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Chaîne cinématique

Véhicule roulant	OUI
Moteur tournant	OUI
Energie	Gasole
Type de motorisation	
Cylindrée	
Puissance	
Instructions entraînement : entraînement mécanique avec boîte de vitesses OU entraînement hydraulique (pompe / moteur) OU ...	
Entraînement	

Photo moteur



Photo transmission





Instructions relevé problèmes chaîne cinématique : Veuillez relever et noter dans le défaut ce que vous avez constaté en commentant et en prenant des photos	
Problème moteur	NON
Problème transmission	NON
Liquide de refroidissement	OK
Huile moteur	OK
Liquide de transmission	OK
Niveau de carburant	OK

HYDRAULIQUE

Hydraulique

Pompe hydraulique — ETAT CORRECT

Photo pompe hydraulique



Valves hydrauliques — ETAT CORRECT

Photo valves hydrauliques





Réservoir de fluide hydraulique

ETAT CORRECT


Photo réservoir de fluide hydraulique



Conduites et flexibles hydrauliques

ETAT CORRECT

Photo des conduites et flexibles hydrauliques








Niveau et état du fluide	BON
Sélecteur de mode de commande	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

Photo sélecteur






Circuit hydraulique auxiliaire — ETAT CORRECT

Joint pivotant hydraulique — ETAT CORRECT


Photo joint pivotant



Moteur de pivot

ETAT CORRECT

Photo moteur de pivot



Coupleur hydraulique

ETAT CORRECT


Photo coupleur hydraulique



Autre vérin hydraulique

ENDOMMAGÉ / NÉCESSITE RÉPARATION








Fuite

Photo autre vérin hydraulique







EQUIPEMENTS

Equipement 1

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément	DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE
Type d'équipement	Godet curage
Marque équipement	
Modèle équipement	
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	

Photo de l'équipement







Commentaire équipement

Godet à 3 dents un peu usé

Equipement 2

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément	DÉTACHABLE / INTERCHANGEABLE
Type d'équipement	
Marque équipement	
Modèle équipement	
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	

Photo de l'équipement





Commentaire équipement

Equipement 3

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 4

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)

Type d'élément

Type d'équipement

Marque équipement

Modèle équipement

Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)

Photo de l'équipement

Commentaire équipement

Equipement 5

Instructions équipements : Noter les caractéristiques des équipements du véhicule qu'ils y soient liés (benne, bras et vérins d'une pelle mécanique, système d'épandage d'une épandeuse, ...) ou qu'ils puissent se détacher (godet interchangeable, outil hydraulique, ...)


Type d'élément	
Type d'équipement	
Marque équipement	
Modèle équipement	
Caractéristiques (capacité, performance, dimensions, volume, ...)	
Photo de l'équipement	
Commentaire équipement	

INTÉRIEUR

Intérieur

Structure de la cabine	ETAT CORRECT
Etat cabine / poste	ETAT CORRECT
Photo cabine / poste	
Volant	
Photo volant	
Commandes hydrauliques et leviers	BON ÉTAT

Photo des commandes





Jauges

ETAT CORRECT

Photo jauges



Commandes de roulage

ETAT CORRECT

Photo commandes de roulage



Siège(s) & accoudoir(s)

ETAT CORRECT

Photo siège(s)





Tableau de bord

ETAT CORRECT


Photo tableau de bord



Etat tachygraphe

Photo tachygraphe

Etat des vitrages — ENDOMMAGÉ / NÉCESSITE RÉPARATION



Fissure vitre toit

Etat échelle — ETAT CORRECT

Etat rampes de sécurité — ETAT CORRECT

Etat des lumières — ETAT CORRECT

Feu warning — ETAT CORRECT

Photo feu warning



Climatisation — EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

Chauffage — EQUIPÉ ET FONCTIONNEL

Essuie-glaces	ETAT CORRECT
Sol / moquette	ETAT CORRECT
Ceintures de sécurité	ETAT CORRECT
Système d'arrêt d'urgence	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Rétroviseurs	ETAT CORRECT
Frein de tourelle	ETAT CORRECT
Alarme de marche	EQUIPÉ ET FONCTIONNEL
Commentaires éléments intérieur	Plutôt préservé

CONCLUSION

Conclusion

Conclusions	Pelle dans un état moyen Démarrage plutôt bon pas trop de fumée Carrosserie à revoir Fuite vérin centrale à réparer de suite Chenilles corrects Interieur plutôt préservé hors mis la vitre de toit à changer
Estimation valorisée	

Photos annexes

















LIEBHERR
le: 24/03/2025
PROCHAINE
VIDANGE
à: 14 500 H


QUEL CACES POUR
UTILISER CES ENGINS
Pelle Hydraulique > à 6T
R372
CAT 2
R482
CAT B1
Formation spécifique obligatoire pour
l'utilisation de ces engins avec des fourches

















924




934













LIEBHERR


103 dB