MERCEDES MBU ME 926 INTOURO 20/12/2010

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
MERCEDES	**MBU ME 926 INTOURO**	**20/12/2010**	**VÉHICULE NON DÉMARRANT. KILOMÉTRAGE INCONNU. IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE COMPARTIMENT MOTEUR. INTÉRIEUR CORRECT. SIÈGE CONDUCTEUR USÉ.**






Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5701b24f-7cf0-41a2-a500-9ba910b58c61

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	MBU ME 926 INTOURO
Date de mise en circulation ou année	20/12/2010
Numéro de série	WEB63325213254288
Numéro d'immatriculation	BE-346-ZP
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct
Nombre de places (car & bus)	64
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	état général correct. ne démarre pas.
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	CAR
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R 23.5
Etat des pneus	correct à l'avant. arrières à remplacer
Etat carrosserie	état général correct. partie avant sale. bouclier cassé.
Etat soubassements	bon
Etat intérieur	bon état
Transmission	propulsion
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation







Contrôle technique




Attestation limiteur




PV des mines



Barré rouge



Certificat d'aménagement





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7





Photo dégât 8





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	véhicule non démarrant. kilométrage inconnu. impossible d'ouvrir le compartiment moteur. intérieur correct. siège conducteur usé.

Photos annexes

