PEUGEOT BOXER 142759 20/11/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**BOXER**	**142759**	**20/11/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT. VÉHICULE NE POUVANT PAS REPRENDRE LA ROUTE. ROUILLE PERFORANTE À L'ARRIÈRE DROIT AINSI QU'À L'ARRIÈRE GAUCHE. DÉFAUT ESTHÉTIQUE SUR LA CARROSSERIE, PRÉVOIR ENTRETIEN, MOTEUR CARDAN AVANT GAUCHE À VÉRIFIER SOUFFLET DE CARDAN AVANT GAUCHE DÉTÉRIORER.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bbabae9f-e400-4519-b50b-fbb36bf5469b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	PEUGEOT
Modèle	BOXER
Date de mise en circulation ou année	20/11/2012
Numéro de série	VF3YDTMFC12251093
Numéro d'immatriculation	CN-270-AS
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x2
Etat trains roulants	Cardans AVG HS
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ambulance
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	225/75/16
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Rouille
Etat intérieur	Correct
Transmission	Passable - Cardan AvG
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Certificat de conformité



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur









Photos pneus ou chenilles








MICHELIN



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	142759

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant









Photo du coffre

















Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7





Photo dégât 8






Photo dégât 9









CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état. Véhicule ne pouvant pas reprendre la route. Rouille perforante à l'arrière droit ainsi qu'à l'arrière gauche. Défaut esthétique sur la carrosserie, prévoir entretien, moteur cardan avant gauche à vérifier soufflet de cardan avant gauche détériorer.