PEUGEOT BOXER 218974

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**BOXER**	**218974**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

TROU SUR SIÈGE AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER, PRÉVOIR CHANGEMENT BATTERIE ET ESSUIE GLACE









Le

01/09/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/167cba18-77e7-4c80-934f-4367ddf098d8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Boxer
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF3YA1MFA12D87826
Numéro d'immatriculation (A)	EK-177-TS
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, radar de recul
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS démarrage Booster Déflocage, rétroviseur droit et gauche carrosserie, garde boue, pneumatique arrière, nettoyage intégral odeur désagréable
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215/70 R15 C 109 R
Etat des pneus	Arrière a changer
Etat carrosserie	Déflocage, aile avant gauche enfoncement, les deux rétroviseurs cassés, pare choc enfoncement et cassé
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Nettoyage a prévoir et aodeur désagréable
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche







Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	218974

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 2








FRANCE
PARE-BRISE

Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5






Photo dégât 6









Photo dégât 7






Photo dégât 8





Photo dégât 9




Photo dégât 10










trustoo




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Trou sur siège avant conducteur et passager, prévoir changement batterie et essuie glace

Photos annexes



