PEUGEOT EXPERT 216024 13/12/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**EXPERT**	**216024**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
13/12/2018	**VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL, CEPENDANT UN DÉFAUT MOTEUR OBLIGE UNE RÉPARATION DE CE DERNIER. LE VÉHICULE N'A PAS ÉTÉ DÉPLACÉ DU FAIT DU DÉFAUT SIGNALÉ.**





Le

22/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ec3a27f4-a9de-442c-9453-9df59bfd9365

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Funecap

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	13/12/2018
Numéro de série	VF3VFAHKHJZ087995
Numéro d'immatriculation (A)	Fc-654-ly
Puissance	122 ch (DIN)
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	L'ensemble semble en bon état, les pneus sont en bon état disques et plaquettes également.
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Centralisation fermeture, Climatisation, poste, radio, régulateur et limiteur de vitesse, radar arrière
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Un défaut moteur est signalé par le véhicule, un souci au niveau de l'huile semble être à l'origine de ce message. Le moteur tourne.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris foncé
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/65/R16
Etat des pneus	Très bon état avant comme arrière

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Carrosserie en plutôt bon état dans l'ensemble, il y a un enfoncement arrière gauche, jantes manquantes, petits pocs sur la phase droite, ainsi qu'un plastique déboîté à l'arrière
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Très bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	25/11/2022

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	216024

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Véhicule en bon état général, cependant un défaut moteur oblige une réparation de ce dernier. Le véhicule n'a pas été déplacé du fait du défaut signalé.
Photos annexes	