INVENTAIRE N°2290 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**KANGOO**	**181148**	**27/04/2004**

Commentaires globaux

ÉTAT D'USAGE MULTIPLE TRACE D'AUTO-COLLANTS, MAIS CARROSSERIE GLOBALEMENT SAINE.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/10d49b67-42a6-4eb8-ba80-82b4d3a8bff1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault kangoo
Identification vendeur	Vltu

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	KANGOO
Date de mise en circulation ou année	27/04/2004
Numéro de série	Vf1kce8ef32469732
Numéro d'immatriculation	4921vx56
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Entrée d eau batterie hs mais j'ai claque mon moteur au ralenti. Démarrage à froid difficile, ton sur trois cylindres par moments.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	175/65r14c
Etat des pneus	Avant 10% d usure arrière 20%
Etat carrosserie	Globalement correct.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Entrez d'eau visible, trace de montage d'accessoires, donc est arrière différentes des sièges avant.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



République Française
Communauté européenne

Certificat d'immatriculation

PREFECTURE DU MORBIHAN
56/001/TERM12/DPMB/

(A) 4921 XV 56 (I) 27/10/2004 (B) 27/10/2004

(C.1) D.D.S.I.S.

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE
(C.4.1) 1


40 RUE JEAN JAURES
260 56000 VANNES


(D.1) RENAULT (D.2.1) MRES112KE659
(D.2) KCE8EF
(D.3) KANGOO (E) VF1KCE8EF32469732
(F.1) 1630 (F.2) 1630 (F.3) 2500
(G) 1170 (G.1) 1095
(J) M1 (J.1) VP (J.2) AF (J.3) CI
(K) e2*98/14*0164*39
(P.1) 1461 (P.2) 60 (P.3) GO (P.6) 5
(Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 77
(U.2) 3000 (V.7) 139 (V.9)
(Y.1) 130,00 (Y.2) (Y.3) 130,00
(I.1) (A.1) NEUF
(X.1) VISITE AVANT LE 27/10/2008
(SAUF REGT. SPEC.)

Pour le préfet et par délégation
EDA 5 Le Chef de Bureau
Monique LE GUINIO

Certificat d'immatriculation COUPON DETACHABLE
D.D.S.I.S.
RENAULT
VF1KCE8EF32469732
4921 XV 56 27/10/2004

Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	181148

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État d'usage multiple trace d'auto-collants, mais carrosserie globalement saine.