INVENTAIRE N°2274 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**999999**	**17/10/2014**

Commentaires globaux

VÉHICULE DANS UN ÉTAT MOYEN AVEC BEAUCOUP DE PIÈCES DÉMONTÉES ET MOTEURS OUVERTS.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/af40fb03-a3fc-41bc-b488-9d7c2e0e2f6b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault master
Identification vendeur	Vsav

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	17/10/2014
Numéro de série	Vf6mff4ve51276005
Numéro d'immatriculation	Dl067an
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Faisceau de puissance démarreur hs. Démarrer alternateur hs. Injecteurs déposés.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65 r16.110/112
Etat des pneus	Avant hs arrière 70% d usure avant
Etat carrosserie	État moyen avec encore pas mal d'éléments manquants.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	D'usage avec des parties démontées.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Kilométrage	999999

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5




Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule dans un état moyen avec beaucoup de pièces démontées et moteurs ouverts.