RENAULT MASTER II 46585 27/12/2005

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER II**	**46585**	**27/12/2005**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT ROUILLE PERFORMANTE AU NIVEAU DE LA PORTE PASSAGER ET DE LA PORTE CONDUCTEUR NE PEUT PAS REPRENDRE LA ROUTE. PRÉVOIR RÉVISION MOTEUR AINSI QU'UN CHECK-UP ENTIER DE TRAIN ROULANT





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5117cdc9-4bf0-4513-862d-1b3067473689

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	MASTER II
Date de mise en circulation ou année	27/12/2005
Numéro de série	VF1FDCVH534525369
Numéro d'immatriculation	8553YN74
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x2
Etat trains roulants	Correcte
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Porte échelle
Nombre de places (car & bus)	6
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65R16
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Correcte
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur








Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles








FK PJ
012X
3119


225/65R16C





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	46585

Photo tableau de bord






Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo sièges arrière



Photo du coffre










FOURNIER

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4






Photo dégât 5





Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état rouille performante au niveau de la porte passager et de la porte conducteur ne peut pas reprendre la route. Prévoir révision moteur ainsi qu'un check-up entier de train roulant