INVENTAIRE N°2278 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**PREMIUM**	**842253**	**07/04/2009**

Commentaires globaux

VÉHICULE EN ÉTAT D'USAGE EN FIN DE VIE. AVEC UN FORT KILOMÉTRAGE ET DES TRACES D'USURE PRÉSENTES.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7db4d25b-2ff6-47b7-b106-421a3612ab9f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault premium
Identification vendeur	Pfl

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Premium
Date de mise en circulation ou année	07/04/2009
Numéro de série	Vf629aha000004429
Numéro d'immatriculation	Dh349my
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Etat trains roulants	Non verifiable
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hs, fonctionnement du hayon problème, frein de parking, mauvais fonctionnement.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vasp
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	315/70r22.5 156/150l
Etat des pneus	70% d usure avant 70% d usure arrière
Etat carrosserie	État d'usage quelques tracesde corrosion sur le haillon et la peinture est ternie.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Usagers et présence de moisissures
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	8


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	842253

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement







DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule en état d'usage en fin de vie. Avec un fort kilométrage et des traces d'usure présentes.