RENAULT T35 117274 09/01/1997

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**T35**	**117274**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
09/01/1997	**VÉHICULE DANS UN ÉTAT CORRECT PAR RAPPORT À SON ÂGE. LES PORTES ARRIÈRES SONT DÉFORMÉS JOINT DE CULASSE EST HS PEUT SE DÉPLACER MAIS NE PEUT PAS ROULER SUR PLUSIEURS KILOMÈTRES**





Le

25/09/2026

À

- FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/178f786b-db06-48a2-a36b-62aaa0e0eb86

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Ambulance
Identification vendeur	SDIS 55

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	T35
Date de mise en circulation ou année	09/01/1997
Numéro de série	VF1FB30AL15258929
Numéro d'immatriculation (A)	8401QY55
Puissance	8cv fiscaux
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Joint de culasse HS Les essuies glaces sont toujours en route
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Ambulance
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	6
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	205/75r16c
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles











Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Avant
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	30/10/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge


Certificat d'aménagement


Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)


Photo du certificat de conformité


Autre document

















Date
Km parcourus depuis la mise en circulation
Préparations, modifications et tous organes pouvant intéresser les organes essentiels à la sécurité de la circulation
63521
74652
86207
87893
87676
Vidange + Filtre











PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	117274

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)











DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7











Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule dans un état correct par rapport à son âge. Les portes arrières sont déformés Joint de culasse est HS Peut se déplacer mais ne peut pas rouler sur plusieurs kilomètres

Photos annexes