PEUGEOT BOXER 265238

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**BOXER**	**265238**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

MOTEUR BON DÉMARRAGE VENTILATEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR TOURNE DÈS LE DÉMARRAGE ????? CARROSSERIE DIVERS ACCROS INTERIEUR CORRECT DEMANDE UN PROFOND NETTOYAGE PNEUS AVANTS LIMITE À CHANGER PNEUS ARRIÈRE OK



Le

29/07/2026

À

TGL PARC LOGISTIQUE AVENUE DE LIMOGES RD129 1 RUE DU BOIS ROQUES 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE" - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/dbdeb5ea-0715-4c5a-afd0-b1db8ec17930

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Et Gardon Peugeot Boxer 265238km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Boxer
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF3YA1MFA12H41631
Numéro d'immatriculation (A)	EY-858-ML
Type d'énergie (P.3)	Gasole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	215 70 r 15c
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Moyen
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles













Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	265238
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)
















Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3








trustoo



trustoo

Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Moteur bon démarrage Ventilateur refroidissement radiateur tourne dès le démarrage ????? Carrosserie divers accros Interieur correct demande un profond nettoyage Pneus avants limite à changer Pneus arrière ok

Photos annexes













