RENAULT TRAFIC 323830

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**TRAFIC**	**323830**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

MOTEUR TOURNANT ET BON DÉMARRAGE PAS DE VOYANT CARROSSERIE TRÈS MAUVAISE ÉTAT GROS CHOC LATÉRAL DROIT DIVERS ACCROS PNEUS HS INTERIEUR DANS SON JUS À NETTOYER MANQUE TROIS ENJOLIVEUR DE ROUE





Le

29/07/2026

À

TGL PARC LOGISTIQUE AVENUE DE LIMOGES RD129 1 RUE DU BOIS ROQUES 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE" - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b072b2eb-8f4d-4a62-a5de-6eb3d2ab2bbc

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Et Gardon trafic 323830km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF1FLB1A1EY548117
Numéro d'immatriculation (A)	DC-449-PR
Type d'énergie (P.3)	Gasole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT

INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	215 65 r16c
Etat des pneus	Hs
Etat carrosserie	Dégradée
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Moyen et sale
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
Photo du certificat de conformité
Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)


Photos pneus ou chenilles














Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	323830

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)












Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5










Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Moteur tournant et bon démarrage Pas de voyant Carrosserie très mauvaise état Gros choc latéral droit Divers accros Pneus hs Interieur dans son jus à nettoyer Manque trois enjoliveur de roue

Photos annexes









