RENAULT X 83018 X

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**X**	**83018**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
X	**CORROSION PRÉSENTE SUR SOUBASSEMENT ET BENNE. NE DÉMARRE PAS MALGRÉ BOOSTER. MOTEUR NON ACCESSIBLE ET PAS DE CH FOURNI.**









Le

21/10/2026

À

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX RUE FLORENCE ARTHAUD 27000 EVREUX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/6dc55358-b8a0-44cf-bce1-99509ef740be

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion benne
Identification vendeur	CA Portes de Normandie

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	X
Date de mise en circulation ou année	X
Numéro de série	VF6WTTG40F145945
Numéro d'immatriculation (A)	DR-183-TL
Puissance	X
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AR
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Corrosion chassis et benne. Intérieur cabine sale
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Camion be'ne
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/75/17.5
Etat des pneus	AV usure 40% AR 10%

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Cabine correct. Benne corrodée
Etat soubassements	Corrosion
État de l'intérieur	Sale
Transmission	AR
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche





Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)



Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	83018
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Corrosion présente sur soubassement et benne. Ne démarre pas malgré booster. Moteur non accessible et pas de CH fourni.
Photos annexes	