
CITROËN EXPERT 164956 24/04/2002

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**EXPERT**	**164956**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
24/04/2002	**VÉHICULE EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT , INTÉRIEUR EXTÉRIEUR ET MOTEURS , VÉHICULE PEUT SERVIR POUR BANQUE DE PIÈCES**






Le

23/11/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/fc63ff9f-39cc-4203-ac13-48b604822e54

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AgoraStore/ funecap

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	24/04/2002
Numéro de série	VF3BTWJYB12919132
Numéro d'immatriculation (A)	FZ 039 WC
Puissance	7
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Passable !
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur à nettoyer Élément cassé à l'intérieur , trappes allume-cigare , manche boîte de vitesse Porte arrière droite ne ferme pas ! Fermer par une sangle ! Bosse sur pare-choc côté droit Bout de calandre avant côté droit cassé Plaque d'immatriculation avant abîmé Bosse sur aile avant gauche Pas de ventilation chauffage à l'intérieur ! Bosse sur panneau au-dessus de la porte avant gauche Bosse sur panneau latéral arrière gauche Rayure et bosse sur pare-choc arrière côté gauche Manque peinture sur montant de porte arrière gauche Bosse sur porte arrière droite Rayure et bosse sur panneau latéral arrière droit Bosse sur porte latérale droite Bosse en bas de la porte avant droite Rayure sur aile droite Trace d'huile sur moteur !
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/70/14
Etat des pneus	Mauvais état

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	État correct
État de l'intérieur	À nettoyer , allume-cigare manche boîte de vitesse à réparer
Transmission	À contrôler
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	07/11/2023

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	164956
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2







Photo dégât 3










FZ-039-WC
21


FZ-039-WC
21

Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6










Photo dégât 7









Photo dégât 8



Photo dégât 9













Photo dégât 10












Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13







Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux Véhicule en très mauvais état , Intérieur extérieur et moteurs , Véhicule peut servir pour banque de pièces

Photos annexes

