CITROEN JUMPER 181729 2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROEN	JUMPER	181729	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
2019	CARROSSERIE CORRECTE PORTE LATÉRALE GROS ENFONCEMENT ET PAS DE LA BONNE COULEUR MOTEUR OK DÉMARRAGE BON PAS DE VOYANTS PNEUS CORRECTES INTERIEUR OK JUSTE NETTOYAGE LÉGER





Le

29/07/2026

À

TGL PARC LOGISTIQUE AVENUE DE LIMOGES RD129 1 RUE DU BOIS ROQUES 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE" - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8d8a0139-e478-4555-9da6-774141ec0f81

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Et Gardon jumper 2019 181729 km

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroen
Modèle	Jumper
Date de mise en circulation ou année	2019
Numéro de série	VF7YB2MFB12K41616
Numéro d'immatriculation (A)	FD-521-XR
Type d'énergie (P.3)	Gasole
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	215 70 r15c
Etat des pneus	Ok
Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	





Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles













Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	181729
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)















Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4





Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Carrosserie correcte porte latérale gros enfoncement et pas de la bonne couleur Moteur ok démarrage bon pas de voyants Pneus correctes Interieur ok juste nettoyage léger

Photos annexes









