CITROËN JUMPY 186396 24/06/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPY**	**186396**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
24/06/2011	**PARE CHOC AVANT DÉGRAFÉ, OPTIQUE RENOVATION PLASTIQUE A PRÉVOIR, DOUBLE DES CLÉS OK**



Le

22/06/2026

À

TOULOUSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7981bd99-e7fa-4c99-830f-80c3566300d6

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumpy
Date de mise en circulation ou année	24/06/2011
Numéro de série	VF7XS9HUCBZ004920
Numéro d'immatriculation (A)	BQ-410-MK
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Autoradio, climatisation
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie debosselage, retouche peinture
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	215 65 r15 C
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Prévoir debosselage et retouche peinture, pare-brise a changer
Etat soubassements	Prévoir debosselage et peinture
État de l'intérieur	Siège avant conducteur déchiré réparé plus nettoyage, boite a gant cassé
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur








BQ-410-MK

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	186396
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3







Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6









trustoo
trustoo
trustoo


JUMPY


trustoo
trustoo

Photo dégât 7









trustoo
trustoo
trustoo




trustoo
trustoo





trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10








trustoo
trustoo
trustoo


CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Pare choc avant dégrafé, optique renovation plastique a prévoir, double des clés ok

Photos annexes








trustoo


trustoo