CITROËN JUMPY 156588 10/12/2021

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPY**	**156588**	

Date de mise en circulation ou année

10/12/2021

Commentaires généraux



Le

19/08/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b6cb23fa-fac4-4032-8052-4120a2d9262e

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Minibus
Identification vendeur	Agorastore ,

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumpy
Date de mise en circulation ou année	10/12/2021
Numéro de série	VF7VAYHVMMZ101769
Numéro d'immatriculation (A)	GD 173 LW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Bon état
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	X9
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Trou sur le dossier du siège conducteur Manque baguette latérale sur porte avant gauche Bosse sur porte avant gauche Bosse sur bas de caisse côté gauche Manque peinture sur seuil de porte avant gauche Rayure aile avant gauche Porte avant droite très abîmée enfoncé Bas de caisse côté droit enfoncé Bosse sur porte arrière droite Bosse sur porte arrière gauche Rayure Pare-choc arrière droit Rayure rétroviseur gauche Manque enjoliveur sur roue avant droite
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Minibus
Nombre de portes	X4
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Bon état
Etat carrosserie	Beaucoup d'éléments carrosserie à revoir
Etat soubassements	Bas de caisse gauche et droit en français
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation








Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	156588
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière





Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)


Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2









Photo dégât 3









Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6








Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

