DACIA DUSTER 225712 25/07/2011

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DACIA	**DUSTER**	**225712**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
25/07/2011	**CHOC AVANT DROIT AILE DROITE ET GAUCHE CAPOT PARE CHOC GARDE BOUE, GLACE CONDUCTEUR TOTALE EN BAS ET QUELQUES IMPACTS, SIÈGES ABÎMÉS**









Le

18/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3e364fec-411c-4625-b91b-11046f4aac81

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Dacia
Modèle	Duster
Date de mise en circulation ou année	25/07/2011
Numéro de série	UU1HSDA645628924
Numéro d'immatriculation (A)	BR-867-XT
Puissance	6
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Non vérifiable
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Autoradio, votre électrique, climatisation manuelle, vitre électrique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Choc avant droit ailedroite et gauche capot pare choc, glace conducteur cassée porte avant conducteur et passager arrière enfoncements et quelques impacts
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/65 R16 98 H
Etat des pneus	Correct

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Choc avant droit ailedroite et gauche capot pare choc, glace conducteur totale en bas, porte avant conducteur et passager arrière enfoncements et quelques impacts
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Garniture a remettre en place trou sur tableau de bord, compteur kilométrique démonté trou tapis de sol
Transmission	Non vérifiable
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	14/10/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	225712
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4






trustoo



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10






Photo dégât 11







Photo dégât 12








Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15





CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	Choc avant droit aile droite et gauche capot pare choc garde boue, glace conducteur totale en bas et quelques impacts, sièges abîmés
Photos annexes	